

## LUGAR

Rúa Serrallo, 3 (Viladesuso)  
36309 Santa María de Oia (Pontevedra)  
Teléfono: 986 361 754  
Email: [info@restaurotelugar.es](mailto:info@restaurotelugar.es)  
Web: [www.restaurotelugar.es](http://www.restaurotelugar.es)



## INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha planta na que se distribúen distintos salóns para celebracións e eventos privados. O comedor da menú diario e á carta. Conta con cabina de aseo adaptada para usuarios de cadeira de rodas. Non dispón de prazas de aparcamento reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR) no aparcamento privado.

### Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, previo encargo.
- Ofrecen menú para diabéticos, previo encargo.
- Ofrecen menú para vexetarianos, previo encargo.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emergencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

### Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento é accesible sen desniveles.
- O acceso ten dúas portas contiguas de características similares; son parcialmente acristaladas, de dobre folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,60 m. A segunda porta está sinalizada cun logotipo de cor contrastada.
- A porta carece dun timbre de chamada.
- Non hai felpudos en ningunha das portas.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveles.

## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### Bar

Situación e itinerario

Non dispón de zona de bar ou cafetería

### Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

Características	
Desniveis: <b>non existen</b>	Ancho mín. do espazo de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>	Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas</b>
Tipo de mesas: <b>móbiles, redondas e rectangulares de catro patas sen travesaño</b>	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: <b>frontal</b>
Altura da mesa: <b>74 cm</b>	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: <b>64 cm, 1,03 m, 74 cm</b>
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en planta baixa. Accédese a ela por itinerario accesible, sen desniveles.</li> <li>– O aseo ocupa unha cabina independente dos aseos de señoras e cabaleiros.</li> </ul>	
Cabina destinada ao aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está sinalizada co SIA: <b>non</b>
Porta: <b>abre cara a dentro cun ancho de 80 cm</b>	Diámetro libre de xiro en interior: <b>Ø1,50 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	O peche ábrese desde o exterior: <b>si</b>
Tipo de iluminación: <b>con interruptor</b>	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: <b>non</b>
Lavabo	
Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: <b>monomando</b>
Altura libre baixo o lavabo: <b>82 cm</b>	Fondo libre baixo o lavabo: <b>60 cm</b>
Altura do bordo inferior do espello: <b>1 m, non inclinado</b>	Altura dos accesorios: <b>1,08 a 1,10 m</b>
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: <b>dereito 1,20 m e frontal 1 m</b>	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 75 cm</b>	En lado dereito, tipo de barra e altura: <b>abatible a 61 e 76 cm</b>

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### Bar

#### Situación e itinerarios

O establecemento non dispón de bar/cafetaría

### Salón Comedor

#### Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata o salón é accesible sen desniveles.

#### Características

Portas de cor contrastada: <b>non ha</b>	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: <b>si</b>
Desniveis: <b>non hai</b>	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade	Elementos voladizos: non hai

visual	
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionalis: <b>si hai</b>	Rótulos facilmente identificables coa vista: <b>si</b>
---	--

Sinais de evacuación: **non existen**

### Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: <b>si</b>	Información escrita do menú do día: <b>si, anexo á carta</b>
---------------------------------------	--

### Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: <b>non</b>	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: <b>non</b>
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable	Tipo de pavimento: <b>terra e asfalto , homoxéneo e antiescorregadizo</b> Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: <b>0</b>
Terraza	Exterior	Non accesible, chanzo de 5 cm de acceso desde comedor	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Sí Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura baixo mesa: <b>72 cm</b> Ancho baixo mesa: <b>80 cm</b> Fondo baixo mesa: <b>85 cm</b>
Sinalización	Só en aseos	Practicable	Rótulos de mesmo formato: <b>Si</b> Altura dos rótulos: <b>1,82 m</b> Tamaño de letra: <b>8 cm</b> Textos e iconas de cor contrastada: <b>Si</b> Textos e iconas en Braille: <b>Non</b> Textos e iconas en altorrelevo: <b>Non</b> Iconas homologados: <b>Si</b>