

MANUEL MANUEL

Rúa Montefaro, 19
27003 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 213 019
Fax: 982 213 129
Email: info@restaurantemanuelmanuel.es
Web: www.restaurantemanuelmanuel.es



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante distribúese nunha planta baixa, bar-cafetería, salón comedor e aseos. Os desprazamentos entre as distintas estanzas son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada.
- A entrada principal do establecemento ten tres chanzos de 14 cm de altura, cunha rampla alternativa.
- A rampla é practicable, ten un tramo de 2,40 m de lonxitude, cunha inclinación do 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 85 cm e dispón dun pasamáns no lado dereito. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- Esta entrada principal ten unha porta retranqueada de dobre folla, parcialmente de vidro e que abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,50 m.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa tras a porta de entrada e o itinerario é accesible sen desniveis.

Características

Desniveis: **non existen**

Ancho mín. do espazo de circulación: **1,20 m**

Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 77 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da cafetería e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. del espazo de circulación: 80 cm
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 65 cm, 75 cm e 66 cm
Comentarios: Existen 3 comedores no mesmo nivel, todos cun itinerario accesible.	

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada entre a cafetería e o comedor. Está sinalizada cun símbolo da cadeira de rodas e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que coincide co aseo de mulleres.

Aseo adaptado

Porta xeral dos aseos: corrediza cun ancho de paso de 80 cm	Tipo de pomo: tirador vertical
Cabina do aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non, cun símbolo de cadeira de rodas
Porta: corrediza cun ancho de 83 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: fóra da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: non hai, pola existencia dun moble fixo.	Altura do borde inferior do espello: 95 cm, non inclinado
Altura dos accesorios: 1,24 m - 1,40 m	

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 85 cm y frontal 1,40 m	Altura do asento: 47 cm
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presión en cisterna a 84 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: non hai
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 50 - 70 cm	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Sinais de evacuación: non hai
---	--------------------------------------

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Soamente en aseos		Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,58 – 1,70 m Tamaño da letra: 2 cm

			Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: Non
--	--	--	---