

MARCIAL

Río Pereiro, 6-8 - Xubia
15570 Narón (A Coruña)
Teléfono: 981 384 417
Web: www.hotelmarcial.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una única planta baja en la que se encuentra la cafetería-bar, un comedor privado con capacidad para 10 mesas, y el aseo común y adaptado. El itinerario entre las distintas estancias es **accesible** sin desniveles.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada.
- La entrada principal del establecimiento está retranqueada. El retranqueo tiene un pequeño escalón de 2 cm y continúa en rampa hasta la puerta.
- La rampa tiene un ancho de 1,3 m, 1,1 m de longitud y pendiente del 10%.
- Esta entrada tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y que abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,16 m.
- En el retranqueo hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la barra es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,1 m

Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 76 cm
--------------------------------------	---

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas y rectangulares, de cuatro patas sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 74 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 73 cm, 60 cm y 1 m

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. Está señalizada pero no con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de señoras.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no, con símbolo de silla de ruedas no homologado
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 79 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: sensor de aproximación
Altura libre bajo el lavabo: no hay, por estante	Fondo libre bajo el lavabo: no hay, por estante
Altura del borde inferior del espejo: 1,11, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,56 - 1,7 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1 m y frontal 1,2 m	Altura del asiento: 48 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1 - 1,18 m	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija en L a 85 cm - 1,09 m
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 78 - 94 cm	Separación entre barras: 91 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios	
El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.	
Características	
Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor	
Ubicación e itinerarios	
El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.	
Características	
Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA	
Información y orientación	
Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación visuales y auditivas: no	
Salón comedor	
Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: no
Aseos	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,56 a 1,7 m Tamaño de letra: No hay Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille: No Textos e iconos en altorrelieve: No Iconos homologados: No