

MESÓN A LAGOA

A Lagoa, 2
15129 Vimianzo (A Coruña)
Teléfono: 981 716 113
Email: contacto@alagoa.es
Web: www.alagoa.es



INFORMACIÓN XERAL

Establecemento que conta con cafetería, comedor de diario e 4 salóns comedores privados para grandes eventos. Todos eles en planta baixan con itinerario accesible. Ademais dispón de ampla zona axardinada.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- O establecemento encóntrase nunha extensa explanada retirada da estrada e non dispón de beirarrúas.
- O acceso ao establecemento dende a praza de aparcadoiro reservada ten un chanzo rebaixado de 5 cm, con inclinación do rebaixe de 8%.
- A porta principal é parcialmente acristalar, de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,64 m e non presenta desniveis.
- Antes da porta hai un felpudo ancorado ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa tras a porta de entrada e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,1 m

Barra con bancos: sí, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 77 cm
--------------------------------------	--

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación de cafetería con itinerario accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesa: móbiles, cadradas, de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 77 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 62cm, 60 cm, 60 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada ao fondo da cafetería, á esquerda. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: corrediza cun ancho de 85 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø1,3 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 75 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm
Altura do borde inferior do espello: 90 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: de 93 cm a 1,23 m.

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 80 cm, frontal 1 m	Altura do asento: 48 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,05 m	No lado dereito, tipo de barra e altura: barra abatible dobre entre 53 y 69 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: barra fixa a 69 cm	Separación entre barras: 75 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible, sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor analizado está situado na planta baixa a continuación da cafetería. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo.
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: visuais e auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si
--	---

Aseos

Sistema de peche de porta cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
--	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: Asfalto, homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 2 Sinalizada co SIA: No pavimento Ancho e fondo da praza: 2,3 m x 4,3 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Si Área de acercamento sinalizada no pavimento: Si
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 2,3 m Tamaño da letra: 8 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si

			Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: Si
--	--	--	---