

MESÓN EROSA

Saída nº 132 A-52 (Autovía Rías Baixas, 37)
32540 Mesón de Erosa, A Gudiña (Ourense)
Teléfono: 988421309 - 609785686
Email: meson_erosa@yahoo.es



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante encóntrase na planta baixa do edificio. Existen aseos estándar para homes e mulleres en planta -1.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,50 m.
- A entrada principal do establecemento é accesible. Hai dúas portas contiguas e o chan entre ambas as dúas ten unha lixeira inclinación do 3,5%. A distancia entre elas é de 6 m.
- As dúas portas contiguas presentan características similares. Son de vidro, de dobre folla e abren cara a ambos os dous lados. O seu ancho libre de paso é de 86 cm. Non están sinalizadas con dúas franxas horizontais de cor contrastada.
- Despois das portas contiguas hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espacio de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: sí, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 80 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, rectangulares, con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 73 cm, 40 cm e 90 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada en planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- A cabina adaptada é unha cabina independente común para ambos os dous sexos.

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: porta de madeira que abre cara a dentro cun ancho de 77 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 80 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 55 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1 - 1,30 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,80 m, frontal 1,38 m	Altura do asento: 50 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 87 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: barra abatible a 60 -78 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: barra fixa horizontal en L a 78 cm	Separación entre barras: 70 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
---	---

Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: sí

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: sí
Sinais de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú del día: si e na pizarra
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina con unha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	--

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: Asfalto, homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 1 Sinalizada con o SIA: no pavimento e en vertical Ancho e fondo da praza: 3,40 m x 5 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Si Área de acercamento sinalizada no pavimento: Non
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,60 m – 1,80 cm Tamaño de letra: 3 a 5 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille : Non

			Textos e iconas en altorrelievo : Non Iconas homologados: Si
--	--	--	--