

MESÓN LUBRE

C/ Carril das Flores, 34

27002, Lugo (LUGO)

Teléfono: 982 227 802

Email: agf.72@hotmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento cuenta con dos plantas distribuidas de tal forma que en la planta baja se encuentra la zona de bar, comedor y aseos; y en la primera planta, dos zonas de comedor. Cuenta con una cabina de aseo adaptado a usuarios de silla de ruedas, que se corresponde con el único aseo del establecimiento. En la calle, frente al local, hay una plaza de aparcamiento reservado a personas con movilidad reducida (PMR).

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m. La acera que comunica la plaza reservada con el establecimiento tiene una pendiente del 6,9%.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 8 cm de altura, con una entrada alternativa en la parte trasera del mismo.
- El itinerario desde la plaza reservada de aparcamiento a la entrada alternativa es accesible por dos rampas.
- La primera de ellas es accesible, tiene un tramo de 1,80 m de longitud con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,80 m y no dispone de pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La primera rampa comunica con una calle lateral anterior a la segunda rampa.
- La segunda rampa es practicable, tiene un tramo de 9 m de longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y dispone de pasamanos a ambos lados, de doble altura, a 1 m y 57 cm.

- La entrada alternativa tiene una puerta parcialmente acristalada, manual y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 73 cm. No está señalizada con dos franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,04 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 75 cm

Comentarios: El bar tiene zona de mesas que hace la función de comedor accesible a usuarios de sillas de ruedas.

Salón comedor

Ubicación e itinerario

Hay dos salones comedor, ambos con acceso por escaleras distintas, que están situados en la planta primera.

Se analiza la zona de mesas accesible (en la zona del bar).

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de dos patas con travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 74 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 71 cm, 40 cm y 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- La cabina de aseo adaptado se corresponde con el único aseo del establecimiento.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 27 cm

Altura del borde inferior del espejo: 1,13 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,10 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 90 cm y frontal 1,20 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 77 - 90 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal a 80 cm	Separación entre barras: 69 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Comentarios: El comienzo de las dos escaleras de acceso a los comedores superiores no está señalizado con una franja de textura y color contrastado que alerte del desnivel.

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

Existen dos zonas diferentes de comedor, ambos situados en la primera planta desde la zona de bar. El itinerario desde el bar hasta los comedores no es accesible ya que se accede a ambos por dos escaleras diferentes.

La escalera del primer comedor tiene 6 escalones de 19 cm de altura y huella de 33 cm. Tienen tabica, sin bocel. Tiene pasamanos en el lateral derecho a 95 cm de altura. El comienzo de la escalera no está señalizado con una franja de textura y color contrastado que alerte del desnivel.

La escalera del segundo comedor tiene más de 10 escalones y consta de tres tramos. Los escalones tienen una altura de 19 cm y una huella de 30 cm. No tienen tabica ni bocel. Tiene pasamanos a ambos lados, a una altura de 1,18 m. El comienzo de la escalera no está señalizado con una franja de textura y color contrastado que alerte del desnivel.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay

Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí
---------------------------------------	---

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseo	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio		Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: Sí (inicio) / No (final) Altura de los escalones: 19 cm Fondo de huella: 33 cm Con tabica: Sí Con bocel: No Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: No hay Pasamanos en: Un lado Tipo de pasamanos: Sencillo Altura de Pasamanos: 95 cm Hueco bajo escalera protegido: No hay
Escalera del edificio	Comunica el bar con el segundo comedor	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: Sí (inicio) / No (final) Altura de los escalones: 19 cm Fondo de huella: 30 cm Con tabica: No Con bocel: No Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: No hay Pasamanos en: Ambos lados Tipo de pasamanos: Sencillo Altura de Pasamanos: 1,18 m Hueco bajo escalera protegido: Sí
Terraza	Exterior, en parte trasera del establecimiento	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 75 cm Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 58 cm Fondo bajo mesa: 70 cm
Señalización	Sólo en aseo		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,72 m

			Tamaño de letra: 12 cm Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: No
--	--	--	--