

MONTERREY

Rúa San Miguel, 16

32004 Ourense

Teléfono: 988 252 289

Email: info@monterreyourense.com

Web: www.monterreyourense.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento distribúese nunha soa planta baixa, na que se atopa a zona do bar, os aseos e o salón comedor.

Os desprazamentos entre as distintas plantas son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten unha rampla de acceso.
- A rampla é practicable, ten un tramo de 1,30 m de lonxitude, cunha inclinación do 17%. O seu ancho libre de paso é de 1,80 m e non dispón de pasamáns a cada lado prolongado nos extremos. A rampla está sinalizado con franxas de cor contrastada que alertan do desnivel.
- Esta ten unha porta de vidro, de dobre folla e abren cara a ambos os dous lados. O seu ancho libre de paso é de 1,60 m. están sinalizadas cunha franxa horizontal de cor contrastada.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

Características

Desniveis: **non existe**

Ancho mín. del espazo de circulación: **80 cm**

Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,13 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 85 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en I planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non en dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas y cadradas, de catro patas e sen travesaño	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 66 cm, 90 cm e 1,10 m

Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos os dous sexos.

Aseo adaptado

Porta xeral dos aseos: sen porta, oco de paso con ancho de 88 cm	Tipo de pomo: sen pomo
--	-------------------------------

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: corredía cun ancho de 83 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 76 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 60 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,05 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo de 1 m	Altura do asento: 51 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 83 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: non hai
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 69 -85 cm	Tipo de pomo: sen pomo

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: si
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: sí

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da zona de bar. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinales de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior	Non accesible	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Non Altura de mesa: 1,20 m

Sinalización	Só en aseos		Rótulos de mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,93 m Tamaño de letra: 8 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologados: Non
--------------	-------------	--	---