

NORDÉS

Xoán Carballeira, 3
36930, Bueu, Pontevedra
Teléfono: 986 111 303



INFORMACIÓN GENERAL

Dispone de planta baja accesible y planta sótano comunicada por escaleras con una segunda zona de comedor

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Entorno peatonal, existen en calles cercanas plazas reservadas para PMR y zona de aparcamiento libre. Entorno sin pendiente, aceras de las calles cercanas amplias.
- Acceso al local a cota 0.
- Porta con marco de acero e tirador vertical. Ancho de paso de 87cm.
- Barra situada a la derecha del acceso

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- La barra tiene una sola altura a 113cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- La barra carece de asientos.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Dispone de dos salones, uno de ellos a cota de acceso y otro en planta inferior.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- Mesas cuadradas y rectangulares de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 75cm e inferior de 67cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Aseo adaptado en planta baja. Junto a zona de barra y comedor.
- Cabina adaptada exenta, los aseos masculino y femenino se encuentran en planta inferior.

Entrada al aseo

- Señalización exterior sin SIA.
- Puerta batiente al exterior de 80cm de ancho de paso.
- Picaporte a 106cm de altura

Cabina

- Mecanismo de cierre de pequeña dimensión no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro giro libre de obstáculos de 150cm.
- Control de iluminación mediante sensor de presencia.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro de la cabina, colocado junto a esquina.
- Altura superior de 81cm e inferior de 74cm.. Fondo libre de 56cm y ancho de 68cm.
- Grifo monomando centrado al lavabo.
- Espejo fijo con borde inferior a 95cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón y toallitas de papel a 105cm de altura.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 90cm.
- Cuanta con espacio de transferencia a ambos lados, 80cm del derecho y 95cm del izquierdo.
- Barras abatibles a ambos lados a una altura de 83cm, separadas 65cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 50cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Barra situada a la derecha frente el acceso. Pequeña zona de mesas junto a fachada.

Características

- Puerta de acceso de vidrio con una gran franja translúcida blanca.
- Suelo de madera barnizada en buen estado.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Mesas colocadas de manera regular marcando zonas de paso.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- La alarma en caso de emergencia es solamente visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza			<p>Situada a cota 0, permite el paso junto a fachada menos una mesa alta colocada junto a la cristalera.</p> <p>El resto de los elementos se encuentran cubiertos por toldo y cerrada con elementos textiles en laterales. El acceso a la zona de terraza está enfrente a la puerta del local.</p> <p>Meas cuadradas de altura superior de 74cm e inferior de 68. Ancho bajo la mesa de 67cm.</p>