

## O GARFO

Cruce de Irixoa, 4  
15313 Irixoa (La Coruña)  
Teléfono: 981793296



### INFORMACIÓN GENERAL

Todo el restaurante está distribuido en dos plantas, en la principal (planta baja) se encuentra la cafetería, el salón comedor y el aseo adaptado, en la planta inferior (planta -1) se encuentra los aseos no adaptados.

Los desplazamientos entre las distintas plantas **no son accesibles** por la existencia de escaleras.

### Atención al público y otra información de interés

- No ofrecen menú para celiacos, diabéticos ni vegetarianos.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 18 cm de altura, con una rampa portátil.
- La rampa no es accesible, tiene un tramo de 40 cm de longitud, con una inclinación de 90%. Su ancho libre de paso es de 1 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- Esta tiene una puerta parcialmente acristalada de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso en total es de 1,60 m.
- Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- Después de esta puerta hay un distribuidor con dos puertas, una de acceso a la cafetería y otra al restaurante.
- Estas son parcialmente acristaladas, abren hacia fuera y su ancho libre de paso es de 80 cm. No están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.
- El itinerario hasta la zona de cafetería o restaurante es accesible sin desniveles.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Bar

#### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento es antideslizante.	
<b>Características</b>	
Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,10 m</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	
<b>Salón comedor</b>	
<b>Ubicación e itinerario</b>	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento es antideslizante.	
<b>Características</b>	
Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, cuadradas, rectangulares y con pata central</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>75 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>73 cm, 15 cm, 90 cm</b>
Comentarios: Las mesas rectangulares tienen patas en sus extremos.	
<b>Aseo adaptado</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- En el establecimiento hay <b>1</b> cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada junto a la cafetería. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (<b>SIA</b>) y se accede por un itinerario accesible.</li> <li>- El aseo adaptado es una cabina independiente para ambos sexos.</li> </ul>	
<b>Cabina de aseo adaptado</b>	
Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta: <b>abre hacia fuera con un ancho de 84 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,50 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>con interruptor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>
<b>Lavabo</b>	
Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>monomando</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>67 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>30 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>83 cm, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>entre 90 cm y 1,07 m</b>
<b>Inodoro</b>	
Espacio de acceso al inodoro: <b>frontal 1, 55 m</b>	Altura del asiento: <b>42 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 75 cm</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>abatible a 70 y 93 cm</b>

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>fija en diagonal a 85 y 92 cm</b>	Separación entre barras: <b>72 cm</b>
Comentarios: El espacio de acceso al inodoro, permite hacerlo de forma oblicua por el lado derecho por la presencia del lavabo.	

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>sí</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay puertas de vidrio</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>no</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay puertas de vidrio</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>si, en aseos</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>sí</b>
Señales de evacuación: <b>auditivas</b>	

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>no</b>	Información escrita del menú del día: <b>sí anexo a la carta</b>
---------------------------------------	--

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: <b>tierra, no homogéneo y antideslizante</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: <b>no hay</b>
Escalera del edificio	Comunica planta baja con -1 (Aseos)	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: <b>interior</b> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b> Altura de los escalones: <b>18 cm.</b> Fondo de huella: <b>31 cm</b> Con tabica: <b>Sí</b> Con bocel: <b>Sí</b> Huella de pavimento antideslizante: <b>Sí</b> Borde de escalones con franja de señalización: <b>No</b> Zócalo de protección lateral: <b>a ambos lados</b> Pasamanos en: <b>a un lado</b> Tipo de pasamanos: <b>sencillo</b> Altura de Pasamanos : <b>94 cm</b> Hueco bajo escalera protegido: <b>Sí</b>