

O PIORNO

Rúa da Calderería, 24
15707, Santiago de Compostela, A Coruña
Teléfono: 881 259 002
Web: www.opiorno.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Entorno de acceso peatonal, las zonas de aparcamiento se encuentran fuera de la almendra del casco antiguo.
- El pavimento es de piezas de piedra de gran tamaño.
- Desnivel en el acceso desde la calle, existe un pequeño resalte de entre 0 y 3cm. En el interior existe una rampa de bajada con una pendiente del 10% y pequeña dimensión.
- Puerta parcialmente de vidrio con tirador vertical y ancho de paso libre de 93cm.
- Barra ubicada frente a la puerta, con un diámetro de giro de 131cm.
- Barra con una sola altura.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- No existen desniveles en el interior.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 1,31m.
- Pavimento homogéneo en buen estado.
- Barra con una sola altura a 103cm.
- No existen bancos en barra.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Mesas de comedor desde la zona de acceso hacia el interior del local.

Características

- Existe un salón al final del local con un peldaño de 17cm.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 100cm.
- El pavimento se encuentra en buen estado.
- Mesas cuadradas de pata central. Alto de mesa de 75 cm y alto bajo la mesa de 79cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Ubicados junto a la zona de comedor.
- Dispone de aseo adaptado compartido con el femenino.

Entrada al aseo

- Señalización exterior solamente con texto.
- Puerta corredera con un ancho de paso libre de 86cm.
- Apertura mediante tirador vertical.

Cabina

- Dispone de aseo adaptado compartido con el femenino.
- Señalización interior con pictograma no normalizado. Su situación impide ser visto desde una silla de ruedas, pues existe un mueble alto frente a él.
- Puerta corredera con un ancho de paso libre de 71cm.
- Apertura mediante tirador vertical.
- Mecanismo de cierre de pequeña dimensión no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro giro libre de obstáculos 119cm en el exterior y 140 en el interior.
- Control de iluminación mediante sensor de presencia.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro de la cabina sobre mueble.
- Grifo de presión centrado al lavabo.
- Altura del lavabo de 87cm.
- Espejo fijo con borde inferior a 120cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón a 95cm de altura y dispensador de toallitas de papel a 130cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 131cm.
- Cuenta con espacio de transferencia izquierdo con una anchura de 83cm.
- Barra abatible del lado derecho a una altura de 99cm y a 45cm del eje del inodoro.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 46cm.
- El mecanismo de descarga es de presión en pared de gran dimensión, situado detrás del inodoro. Se puede activar con el codo o el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Frente a la puerta de entrada encontramos el mostrador de la barra, pero se trata de un tramo de 1,5m desde el que no se realiza atención.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Situación de la barra e itinerario desde la puerta, indicando posibles barreras visuales.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado

- Existen lámparas colgadas en zona de mesas a 185cm de altura.

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es visual, no existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados.
- En la cabina, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.