

O PIORNO

Rúa da Calderería, 24
15707, Santiago de Compostela, A Coruña
Teléfono: 881 259 002
Web: www.opiorno.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Dentro da carta dispón de pratos para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- A carta está redactada con letra pequena, non dispoñen de carta alternativa con textos en maior dimensión, fotos ou braille.
- Non dispoñen de persoal con coñecemento da lingua de signos.
- Permítese o acceso con can guía e/ou asistencia.
- Non dispoñen dun plan de evacuación para persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Contorna de acceso peonil, as zonas de aparcadoiro atópanse fóra da améndoa do casco antigo.
- O pavimento é de pezas de pedra de gran tamaño.
- Desnivel no acceso desde a rúa, existe un pequeno resalte de entre 0 e 3cm. No interior existe unha rampla de baixada cunha pendente do 10% e pequena dimensión.
- Porta parcialmente de vidro con tirador vertical e ancho de paso libre de 93cm.
- Barra situada fronte á porta, cun diámetro de xiro de 131cm.
- Barra cunha soa altura.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- O itinerario interior non ten desniveis. O pavimento atópase en bo estado.

Características

- Non existes desniveis no interior.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 1,31m.
- Pavimento homoxéneo en bo estado.
- Barra cunha soa altura a 103cm.
- Non existen bancos en barra.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Mesas de comedor desde a zona de acceso cara ao interior do local.

Características

- Existe un salón ao final do local cun banzo de 17cm.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 100cm.
- O pavimento atópase en bo estado.
- Mesas cadradas de pata central. Alto de mesa de 75 cm e alto baixo a mesa de 79cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- Situados xunto á zona de comedor.
- Dispón de aseo adaptado compartido co feminino.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior soamente con texto.
- Porta corredía cun ancho de paso libre de 86cm.
- Apertura mediante tirador vertical.

Cabina

- Dispón de aseo adaptado compartido co feminino.
- Sinalización interior con pictograma non normalizado. A súa situación impide ver desde unha cadeira de rodas, pois existe un moble alto fronte a el.
- Porta corredía cun ancho de paso libre de 71cm.
- Apertura mediante tirador vertical.
- Mecanismo de peche de pequena dimensión non manipulable co puño pechado ou co cóbado.
- Diámetro viro libre de obstáculos 119cm no exterior e 140 no interior.
- Control de iluminación mediante sensor de presenza.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro da cabina sobre moble.
- Billa de presión centrado ao lavabo.
- Altura do lavabo de 87cm.
- Espello fixo con bordo inferior a 120cm de altura.
- Dispón de dispensador de xabón a 95cm de altura e dispensador de toallas de papel a 130cm.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 131cm.
- Conta con espazo de transferencia esquerdo cunha anchura de 83cm.
- Barra abatible ao lado dereito a unha altura de 99cm e a 45cm do eixo do inodoro.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 46cm.
- O mecanismo de descarga é de presión en parede de gran dimensión, situado detrás do inodoro. Pódese activar co cóbado ou o puño pechado e require un esforzo medio.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- Fronte á porta de entrada atopamos o mostrador da barra, pero trátase dun tramo de 1,5m desde o que non se realiza atención.

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave. A barra conta con iluminación identificativa.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- Situación da barra e itinerario desde a porta, indicando posibles barreiras visuais.

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave.
- As mesas contan con cor contrastada

- Existen lámpadas colgadas en zona de mesas a 185cm de altura.

Aseos

- Carecen de sinalización en braille e alto relevo
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan.
- En caso de emerxencia, a alarma é visual, non existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispón de carta escrita con letra de pequena dimensión.
- Non dispoñen de persoal signante.

ASEO

- Están sinalizados.
- Na cabina, o pasador fixo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual.