

O RECREO DA COSTA DA MORTE

C/ da Escola, 18

15270 Cee (A Coruña)

Teléfono: 981 747 028

Email: info@orecreodacostadamorte.com

Web: www.orecreodacostadamorte.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento cuenta con servicio de cafetería y comedor, todo en planta baja. Los desplazamientos en el interior del establecimiento son accesibles.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de más de 1,2 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un pequeño escalón de 2 cm de altura.
- La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia fuera y deja un ancho de paso de 94 cm.
- En el retranqueo de la puerta hay un felpudo, fijo al suelo.
- El itinerario hasta la barra es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en planta baja, tras la puerta de entrada y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,06 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 76 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en planta baja, después de la cafetería, y el itinerario es accesible.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro patas	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 65 cm, 80 cm y 80 cm
Aseo adaptado	
- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en el pasillo entre la cafetería y el comedor. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. - El aseo adaptado es una cabina independiente que coincide con el aseo de mujeres.	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 79 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,06 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,2 m – 1,3 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1 m, frontal > 1,2 m	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: descarga en pared a 90 cm - 1,05 m	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija en L a 68 - 84 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 85 cm - 1 m	Separación entre barras: 75 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante

Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en planta baja, a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay	Señales de evacuación: visuales y auditivas
---	--

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, en pizarra
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--