

O RECREO DA COSTA DA MORTE

Rúa da Escola, 18
15270 Cee (A Coruña)
Teléfono: 981 747 028
Email: info@orecreodacostadamorte.com
Web: www.orecreodacostadamorte.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento conta con servizo de cafetaría e comedor, todo en planta baixa. Os desprazamentos no interior do establecemento son accesibles.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- No dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de máis de 1,2 m.
- A entrada principal do establecemento ten un pequeno chanzo de 2 cm de altura.
- A porta é parcialmente de vidro, abre cara a fóra e deixa un ancho de paso de 94 cm.
- No retranqueo da porta hai un felpudo, fixo ao chan.
- O itinerario ata a barra é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa, tras a porta de entrada e o itinerario é accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,06 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 76 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa, despois da cafetaría, e o itinerario é accesible.

Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, rectangulares, de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 65 cm, 80 cm e 80 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada no corredor entre a cafetaría e o comedor. Non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. – O aseo adaptado é unha cabina independente que coincide co aseo de mulleres. 	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada con SIA: non
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 79 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo se abre dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 75 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 30 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,06 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,2 m – 1,3 m
Inodoro	
espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 1 m, frontal > 1,2 cm	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: descarga en parede a 90 cm - 1,05 m	En lado derecho, tipo de barra e altura: fixa en L a 68 - 84 cm
En lado esquierdo, tipo de barra e altura: abatible a 85 cm - 1 m	Separación entre barras: 75 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado en planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con	Elementos beirís: non hai

discapacidade visual	
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si
Salón Comedor	
Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado en planta baixa, a continuación da cafetaría. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Sinais de evacuación: visuais e auditivas
---	--

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, en pizarra
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---