

OLIVO

Avenida de Vigo
36640 Pontecesures (Pontevedra)
Teléfono: 986557363
Email: luis@restauranteolivo.com
Web: www.restauranteolivo.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento cuenta, frente a la entrada con una zona de cafetería en la que se recibe a los comensales. Siguiendo a éste, la zona de comedor y en un lateral del mismo, los aseos comunes, con una cabina adaptada.

El aparcamiento, en el exterior, está en el mismo nivel que la acera del frente del establecimiento.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos bajo pedido.
- Ofrecen menú para diabéticos bajo pedido.
- Ofrecen menú para vegetarianos bajo pedido.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está al mismo nivel que el aparcamiento. Tiene un ancho libre de paso de **1,10 m**. El itinerario es de baldosa en relieve.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón previo a la puerta de **5 a 7 cm** de altura, sin rampa alternativa y sin franja que alerte del desnivel. La puerta está retranqueada, con un ancho mínimo de pasillo de acceso **>1,20 m**.
- La puerta de entrada abre hacia el exterior, está parcialmente acristalada y no está señalizada con ninguna banda de color contrastado. Su ancho libre de paso es de **97,5 cm**.
- La puerta no tiene un timbre de llamada ni videoportero. El tirador es vertical y está en toda la altura de la puerta.
- Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- En el exterior hay un diámetro de espacio libre de giro anterior a la puerta y al escalón de **1,81 m**.
- En el interior hay un diámetro de espacio libre de giro frente a la puerta **> 1,50 m**.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Cafetería

Ubicación e itinerario

<ul style="list-style-type: none"> - La cafetería está situada frente a la puerta de entrada al establecimiento y pasando ésta, el itinerario es accesible. - El pavimento es homogéneo y antideslizante. 	
Características	
Desniveles: no existen en el interior	Ancho mín. del espacio de circulación: >1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,17 m
Comentarios: En cafetería disponen de mesas cuadradas, de 76,5 cm de altura total, 73,5 cm de altura libre bajo mesa, 70 cm de ancho libre bajo mesa y 36 cm de fondo libre bajo mesa.	
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
<ul style="list-style-type: none"> - El salón comedor está al fondo del establecimiento, pasando la zona de cafetería. Desde la zona de cafetería, el itinerario es accesible. - El pavimento es homogéneo y antideslizante. 	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: >1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas, con pata central, sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa redonda: 77 cm	Altura, fondo y diámetro del espacio de aproximación frontal de la mesa redonda: 74 cm, 47 cm, 1m
Altura de la mesa cuadrada: 75,5 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal de la mesa cuadrada: 72 cm, 63 cm, 90 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en un lateral del salón comedor. La cabina está señalizada, pero no con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) - Se accede desde el salón comedor por un itinerario accesible. - El aseo adaptado está en cabina independiente. 	
Aseo adaptado	
Puerta general de los aseos: abre hacia el exterior con ancho de paso de 80 cm	Tipo de pomo: manilla
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia el interior con un ancho de 80 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando

Altura libre bajo el lavabo: 73,5 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,17 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 98 cm a 1,37 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,04 m	Altura del asiento: 47 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 90 cm	En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 61-80 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Cafetería

Ubicación e itinerarios

- La cafetería está situada frente a la puerta de entrada al establecimiento y pasando ésta, el itinerario es accesible.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El itinerario desde el exterior cuenta con un escalón entre **5 y 7 cm** previo a la puerta. El borde del escalón no está señalizado.

Características

Puertas de color contrastado: no hay puertas en el interior de la zona de cafetería	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay puertas en la zona de cafetería
Desniveles: no existen en el interior	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra de cafetería con iluminación directa: sí

Comentarios:

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está al fondo del establecimiento, pasando la zona de cafetería. Desde la zona de cafetería, el itinerario es sin desniveles.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Características

Puertas de color contrastado: no hay puertas en la zona del salón comedor	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay puertas en la zona del salón comedor
Desniveles: no existen en el interior	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

Comentarios:

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Información y orientación**

Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay, sólo de señalización de los aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí, el de los aseos
Señales de evacuación: visuales	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: sí, en cabina de señoras
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, al mismo nivel que la acera del frente del establecimiento	Accesible /	Tipo de pavimento: baldosa en relieve Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 0
Señalización	General del establecimiento	(igual que el anterior)	Rótulos de mismo formato: Sí, sólo hay rótulos en los aseos Altura de los rótulos: 173 – 184 Tamaño de letra: 9 cm Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en: braille Iconos homologados: No