

OS MUNDOS

Fondo da Villa, 14

15910, Padrón, A Coruña

Teléfono: 981 811 635



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta no dispone de platos para celíacos o diabéticos, si dispone de platos vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Amplia zona de aparcamiento público en el entorno.
- No existe un itinerario accesible que permita comunicar la zona de aparcamiento con la acera a la que da el local.
- Acceso desde el exterior a misma cota de la acera.
- Puerta parcialmente de vidrio con pomo. Acceso por dos puertas enfrentadas.
- Desde cualquiera de las dos puertas se accede directamente a la zona de barra, quedando a izquierda o derecha según la puerta utilizada.
- La barra tiene una sola altura a 111cm.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- La barra tiene una sola altura a 111cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Asientos móviles sin respaldo en barra de 77 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Existen tres espacios de comedor, uno de ellos a la derecha de la barra y los otros dos a la izquierda. Uno de estos espacios se encuentra elevado un peldaño en relación al espacio general.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- El pavimento se encuentra en buen estado.

- Mesas redondas, cuadradas y rectangulares de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 75 cm y alto libre bajo la mesa de 67cm. Mesas redondas de 60cm de diámetro y pata central.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Aseos situados junto a la zona de comedor derecha.
- Dispone de aseo adaptado compartido con el femenino.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA sobre el marco superior de la puerta.
- Puerta corredera con ancho de paso de 90cm.
- Apertura mediante uñero en el canto de la puerta.

Cabina

- Mecanismo de cierre de pequeña dimensión no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro giro libre de obstáculos 98cm en el exterior y 120 en el interior.
- Control de iluminación por interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Ubicado dentro de la cabina, con grifo de presión situado a la derecha.
- Altura superior de 84cm, con hueco inferior de 75cm de alto.
- Espejo fijo con borde inferior a 134cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón a 111cm de altura y de dispensador de toallitas de papel a 118cm de altura.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 117cm.
- Cuenta con espacio de transferencia izquierdo con una anchura de 89cm.
- Barra abatible del lado izquierdo a una altura de 78cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 41cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Barra junto al acceso, no existen elementos que interrumpan la comunicación.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Zonas de comedor frente a las puertas de acceso.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado.

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve

- El color de los elementos destaca con respecto al suelo. La pared sobre la que apoya el inodoro es del mismo color que este, y la del lavabo de dibujos geométricos que no facilitan su detección.
- En caso de emergencia, la alarma es visual, no existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados.
- En la cabina, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.