

PAPRICA

C/ das Noreas, 10
27001 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 255 824
Email: info@paprica.es
Web: www.paprica.es



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una planta en la que se distribuyen el bar, los aseos, la zona de comedor y una terraza exterior. Tiene una cabina de aseo adaptado que se corresponde con el aseo de mujeres. No cuenta con zona de aparcamiento ni plazas reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) cercanas ya que se encuentra en zona peatonal.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal, sin aceras.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 3 cm de altura.
- Ésta tiene una puerta siempre abierta. Su ancho libre de paso es de 80 cm.
- Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,12 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la bar: 85 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas y rectangulares, de cuatro patas sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 76 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 68 cm, 80 cm y 80 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. – El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de señoras. 	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 78 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: sin pomo por parte exterior, con tirador vertical en interior	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 65 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 38 cm
Altura del borde inferior del espejo: toda la pared, no inclinado	Altura de los accesorios: 90 cm - 1 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 1 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible horizontal a 66 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal a 66 cm	Separación entre barras: 50 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color
---	---------------------------------------

	contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la zona de bar. El itinerario desde el bar hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: un escalón	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior, en planta baja	No accesible, acceso con escalón de 23 cm sin itinerario alternativo	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 75 cm Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 70 cm Fondo bajo mesa: 80 cm
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,06 - 1,17 m Tamaño de letra: 12 cm Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí