

PAPRICA

Rúa das Noreas, 10
27001 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 255 824
Email: info@paprica.es
Web: www.paprica.es



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha planta na que se distribúen o bar, os aseos, a zona de comedor e unha terraza exterior. Ten unha cabina de aseo adaptado que se corresponde co aseo de mulleres. Non conta con zona de aparcadoiro nin prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida (PMR) próximas xa que se atopa en zona peonil.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de urxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A rúa pola que se accede ao establecemento é peonil, sen beirarrúas.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de 3 cm de altura.
- Esta ten unha porta sempre aberta. O seu ancho libre de paso é de 80 cm.
- Logo da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveles.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveles.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,12 m
Barra con bancos: sí, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos do bar: 85 cm

Salón comedor

Situación e itinerario	
O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveles.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, redondas e rectangulares, de catro patas sen travesaño	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 68 cm, 80 cm e 80 cm
Aseo adaptado	
<p>No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.</p> <p>– O aseo adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseo de señoras.</p>	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: sen pomo por parte exterior, con tirador vertical en interior	Ferrollo ábrese desde o exterior: non
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 65 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 38 cm
Altura do bordo inferior do espello: toda a parede, non inclinado	Altura dos accesorios: 90 cm - 1 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible horizontal a 66 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 66 cm	Separación entre barras: 50 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios	
O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: sí	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai

Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: sí

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da zona de bar. O itinerario desde o bar ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: si
Desniveis: un chanzo	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: sí

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, só en aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior, en planta baixa	Non accesible, acceso con chanzo de 23 cm sen itinerario alternativo	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Si Altura de mesa: 75 cm Altura baixo mesa: 69 cm Ancho baixo mesa: 70 cm Fondo baixo mesa: 80 cm
Sinalización	Só en aseos		Rótulos de mesmo formato: Sí Altura dos rótulos: 1,06 - 1,17 m Tamaño de letra: 12 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologados: Si

