


PARQUE NÁUTICO CASTRELO

Avda. Alejandro Ferrer s/n
32420 Castrelo de Miño, Ourense
Teléfono 988 493 245
Web www.nauticocastrelo.com
Correo Info@nauticocastrelo.com



INFORMACIÓN GENERAL

El emplazamiento ofrece una amplia explanada en su parte delantera con 3 plazas de aparcamiento adaptadas y con fácil acceso al establecimiento a través de una rampa de pendiente 7%.

Atención al público y otra información de interés

- Platos en la carta para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- Carta de raciones y menús.
- Servicio de desayunos, almuerzos y cenas.
- No disponen de carta en braille.
- El personal conoce la Lengua de Signos Española (LSE) y saben cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- A pesar de disponer de señales de emergencia visuales, no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- El Náutico de Castrelo de Miño se encuentra adyacente a la avenida Alejandro Ferrer, en la carretera N-40 de Ourense.
- Presenta un amplio aparcamiento, llano, delante del restaurante con 3 plazas adaptadas que, pese a no disponer de área de aproximación, son suficientemente amplias. Están señalizadas en el pavimento con símbolo SIA.
- El establecimiento se encuentra en una zona de pendiente suave y cuyo pavimento, en buen estado, está conformado por baldosas hidráulicas con suficiente ancho para permitir el giro de una silla de ruedas.
- El acceso se realiza mediante dos escalones de 15 cm de altura o bien mediante una rampa de pendiente 7% con espacio anterior y posterior suficiente para un giro de 150 cm de diámetro.
- La puerta de acceso, de apertura hacia el exterior, es doble aunque sólo se utiliza una de las hojas. Esta permite un paso libre de 103 cm. Su tirador es vertical a lo largo de toda la altura y dispone de espacio anterior y posterior con suficiente ancho para permitir el giro de una silla de ruedas (superior a 150 cm de diámetro).
- Tras la puerta se encuentra un hall en el que se encuentra el acceso a los aseos, cafetería-restaurante y planta superior. Todos ellos indicados mediante pictogramas de mayor o menor alcance visual.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El bar se encuentra en frente a la puerta de acceso. Anterior a él está una puerta de vidrio doble y con apertura hacia el exterior. Cada una de sus hojas tiene un ancho de paso libre de 103 cm.

Características

- No se producen desniveles entre los espacios.
- La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 90 cm, dejando espacios libres de giro de 150 cm.
- El suelo está conformado por un pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. Sin embargo, no está en buen estado.
- Altura de la barra: no hay servicio a doble altura, estando la barra a 111 cm de altura y sus taburetes, móviles y sin respaldo, a 77 cm.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- El recorrido al restaurante de la planta inferior es el mismo que el del bar. Al restaurante que se encuentra en la planta superior se accede mediante escaleras.

Características

- No se producen desniveles entre los espacios.
- La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 90 cm, dejando espacios libres de giro de 150 cm.
- El suelo está conformado por un pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. Sin embargo, no está en buen estado.
- El mobiliario del salón lo conforman mesas de tipo cuadrado, todas ellas móviles, con patas perimetrales y sillas de diseño sin reposabrazos.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 70x57x 57 cm y la altura superior es de 73 cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Los aseos se encuentran a la izquierda de la puerta de acceso. Anterior a estos, se encuentra una puerta de vidrio (siempre abierta) de apertura hacia el interior. Su hoja tiene un paso libre de 70 cm. Tras la puerta, un pasillo por el que se distribuyen los aseos, de ancho 110 cm, con estrechamientos de 80 cm.
- El establecimiento cuenta con tres aseos, uno de ellos (el de señoritas) adaptado.

Entrada al aseo

- La señalización del aseo se encuentra en la puerta de entrada a este. Se trata un pictograma homologado SIA. La dimensión del símbolo es de 12x12 cm y se sitúa a una altura de 161 cm.
- La puerta es corredera.
- El mecanismo de apertura de la puerta es tirador vertical a 103 cm de altura. Este incorpora cierre interior (no manipulable con puño cerrado o con el codo) y un mecanismo de apertura desde el exterior en caso de emergencia.
- La anchura de paso es de 80 cm.
- Presenta un diámetro de espacio libre de giro anterior de 110 cm y posterior de 120 cm.
- El control de iluminación se realiza mediante interruptor.
- No hay sistema de alarma.

Lavabo

- Ubicación dentro del aseo, en posición lateral a la puerta.
- El grifo se acciona mediante pulsador y situado a 90 cm de altura.

- Carece de espacio inferior de aproximación del lavabo pues se encuentra sobre un pedestal. La altura superior es de 84 cm.
- El espejo es fijo y no presenta inclinación sobre su eje horizontal.
- El borde inferior está a 125 cm de altura respecto el suelo.
- Dispone de jabonera y de dispensador de toallitas, a una altura de 100 cm y 110 cm, respectivamente.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 120 cm.
- Cuenta con espacio de transferencia de 80 cm a ambos lados y fondo de 180 cm.
- Presenta dos barras abatibles. Estas se sitúan a una altura de 72 cm sobre el suelo y con una separación entre ellas de 67 cm.
- La altura de uso del asiento está a 42 cm respecto al plano del suelo y la del inodoro más tabla está a 75 cm.
- El mecanismo de descarga es un pulsador situado en posición central sobre la tabla del inodoro y requiere un esfuerzo medio (3 cm de diámetro) para pulsarlo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- El bar se encuentra en frente a la puerta de acceso. Anterior a él está una puerta de vidrio doble y con apertura hacia el exterior. En una de sus hojas de vidrio, se dibuja el pictograma del establecimiento y el horario en la otra. El tamaño de ambos es lo suficientemente grande como para distinguirlo además de encontrarse contrastados con el fondo.

Características

- La puerta de acceso al establecimiento es de vidrio contando con un logotipo de color azul y contrastado con el fondo sobre esta. Además, los tiradores verticales ayudan a distinguir la puerta.
- La puerta interior de acceso al bar-restaurante es idéntica a esta y ya ha sido descrita.
- El suelo está conformado por un pavimento homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. No hay marcas táctiles.
- Próximo a las salidas a la terraza, el pavimento está en mal estado, produciéndose resaltes que pueden provocar tropiezos.
- La iluminación es homogénea y cómoda y se ve ayudada por una abundante luz natural.
- La barra cuenta con iluminación identificativa en su parte superior y además se halla lo suficientemente contrastada con el entorno. Es identifiable.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Ubicación idéntica a la del bar. El salón comedor de la planta superior no se contempla debido a que el acceso se realiza mediante escaleras.

Características

- Características idénticas a la del bar.

Aseos

- Están señalizados a una altura de 161 cm sobre pictogramas que no están en braille ni en altorrelieve.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- No cuenta con alarma en caso de emergencia.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- El bar se encuentra en un espacio sin compartimentaciones de modo que, no se encuentran barreras auditivas.

Características

- Las alarmas son visuales.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita (pero no con carta en braille).
- Existe personal signante y que sabe cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- No hay zona con inducción magnética.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo carece de un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta carece de espacio inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento	Anterior al establecimiento	Accesible, a través de acera con vado accesible	3 plazas adaptadas indicadas con símbolo SIA en el pavimento y próximas a la entrada
Terraza	Posterior establecimiento	Accesible a través de 2 itinerarios: El más próximo es uno lateral, sin pendientes y utilizado actualmente para el servicio. El segundo, es a través de la entrada principal, bordeando el edificio.	La terraza cuenta con mesas cuadradas, con espacio de aproximación frontal y lateral. Con espacio libre de 73x57x57cm y altura superior de 74 cm. Se encuentra sobre una superficie horizontal y está pavimentada con baldosas hidráulicas. Ofrece vistas al embalse.