

PARRILLADA NOVALUCENSE

Rúa do Conde, 61

27003 Lugo (Lugo)

Teléfono: 982 226 901

Email: ofv@restaurantelanova.es

Web: www.restaurantemeira.com



INFORMACIÓN XERAL

Conta con terraza no exterior cuberta, cafetería e comedor, todo en planta baixa.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,2 m.
- A rúa presenta unha costa pronunciada.
- A entrada principal do establecemento ten un pequeno chanzo de 2 a 8 cm de altura por desnivel da rúa, sen unha rampla alternativa.
- Esta ten unha porta retranqueada. É parcialmente de vidro, de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,45 m.
- No retranqueo da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,19 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 73 cm

Comentarios: Por non ser accesible o comedor, pódese comer nas mesas de cafetería, con medidas similares ás do comedor.

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa, a continuación da cafetería e o itinerario non é accesible. Presenta tres chanzos de baixada ao comedor de 19 cm de altura.

Características

Desniveis: 3 chanzos	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas e rectangulares, de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 78 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 67 cm, 70 cm e 66 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese a todas por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina integrada no aseo de homes.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,4 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 67 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 41 cm
Altura do bordo inferior do espello: 87 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,17 - 1,46 m

Inodoro

espazo de acceso ao inodoro: dereito 1 m e frontal 1,6 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 73 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 70 - 88 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 70 - 88 cm	Separación entre barras: 80 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado en planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado en planta baixa, a continuación da cafetería, tras baixar tres chanzos, sen bocel e con tabica.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, só en aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non hai	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior, na beirarrúa, anexa á entrada e cuberta	Practicable por rampla de acceso cun 3,6% de pendente e cella de 4 cm	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Non, moi reducido Altura barra: No hai Altura da mesa: 75 cm Altura baixo mesa: 65 cm Ancho baixo mesa: 85 cm Fondo baixo mesa: 80 cm
Sinalización	Só en aseos		Rótulos do mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,55 m Tamaño de letra: 1,5 cm Textos e iconas de cor contrastada: si

			Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Non
--	--	--	--