

PARRILLADAO O COUTO

Avda. Souto Vizoso, 165

15570, Faisca-Narón, A Coruña

Teléfono 981389633

Web www.aparrilladadocouto.es

Correo info@aparrilladadocouto.es



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Non dispón de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.-
- Non hai persoal signante
- Permiten o acceso con cans guía e/ou de asistencia
- Non se previu a evacuación de persoas con discapacidade de maneira específica.

Acceso e zona de atención ao público

- Está situado nun lateral dunha estrada comarcal con pouco tráfico, nunha zona plana e dispón de espazo para aparcar xusto diante do local.
- Desde as prazas de aparcadoiro ata a entrada do recinto non hai máis pendente que o lixeiro chanzo para acceder ao establecemento que se salva con ramplas curtas cun 10% de pendente.
- A terraza está no exterior, cuberta pero aberta ao exterior, non hai ningún tipo de barreiras para utilizala.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- O Bar está situado á entrada do establecemento, dispón de dúas entradas, unha con porta corredía e unha rampla, e outra cun chanzo e porta abatible.

Características

- No interior do local non hai desniveis de ningún tipo.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de -120cm-.
- O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de cadeiras de rodas, bastóns ou andadores-
- A barra do bar non ten servizo a dobre altura.
- Hai asentos de barra. Son taburetes de madeira móbiles, lixeiros, sen respaldo.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Desde a porta do establecemento accédese directamente ao salón atravesando a zona de bar. Directamente desde o exterior accédese a outro comedor máis, que se usa fundamentalmente en eventos, a entrada a este segundo salón desde o exterior prodúcese por unha porta abatible cara ao exterior, de dobre folla e cunha rampla exterior de 120 cm de lonxitude e 10% de pendente.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é de -120cm-.

- O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de cadeiras de roda, bastóns ou andadores-
- As mesas son rectangulares, móbiles con patas nas esquinas.
- O espazo inferior de aproximación das mesas é de 74(alto) x 80(ancho) x 80(fondo) a altura superior é de 77cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- O aseo adaptado está situado ao final do comedor de banquetes, atravesando a zona de bar, e o primeiro comedor, está oculto tras un biombo, é á mesma vez o aseo de mulleres.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior co SIA -si-.
- Tipo de porta – abatible cara ao exterior-
- Mecanismo de apertura -pomo-
- A anchura de paso é de 83cm.
- Mecanismo de peche -chaveta manipulable co puño pechado ou co cóbado-.
- Diámetro viro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación - interruptor-
- Sistema de alarma -non-

Lavabo

- Localización -dentro da cabina, a lado da porta-.
- Tipo de billa - monomando-
- A billa está situado a 80 cm.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 70(alto) x 46(ancho) x 33(fondo) e a altura superior é de 79cm.
- O espello é -fixo-.
- O bordo inferior está a 110 e o superior a 240.
- Dispón de -xaboeira, seca mans - e a altura de uso é de 110.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 124cm
- Conta con espazo de transferencia -no lado dereito de máis de 80 cm de anchura
- Conta cunha barra abatible no lado dereito a 80 cm de altura e outra fixa no lado esquerdo á mesma altura, ambas as separadas 90 cm.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 42cm.
- O mecanismo de descarga de cisterna é - pulsador-, está situado encima da cisterna, pódese activar co cóbado o puño pechado -si - e require un esforzo - medio-.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- A barra está fronte á porta de entrada.
- As mesas do bar están situadas entre a porta e várraa pero hai espazo dabondo para chegar á barra sen pasar entre as mesas.
- Hai mesas na terraza exterior totalmente accesibles, situadas a ambos os dous lados da entrada ao establecemento.

Características

- As portas son parcialmente acristaladas pero teñen rotulación en contraste que permite distinguir a superficie acristalada.
- O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos-
- A iluminación é -homoxénea, intensa -.
- A barra conta con iluminación identificativa.
- Non hai elementos voladizos e susceptibles de xerar tropezos.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- O comedor está á dereita da entrada, non hai desniveis para chegar ao desde o interior, as portas que separan os espazos están abertas.

Características

- As portas que comunican con outras estancias son opacas e teñen cor contrastada.
- O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos-
- A iluminación é -homoxénea, intensa -.
- As mesas contan con cor contrastada pero non con iluminación identificativa ao ser de disposición variable.
- Non hai presenza de elementos voladizos susceptibles de xerar tropezos.

Aseos

- Non están sinalizados nin en altorrelevo nin en braille.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan, non.
- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos, si.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

Localización e itinerarios

- Non hai desde a porta posibles barreiras auditivas.

Características

- Non hai avisos luminosos ou calquera outro equipamento de accesibilidade para persoas xordas.

SALÓN COMEDOR

- Conta con carta escrita.
- Non hai persoal signante.

ASEO

- Están sinalizados, si.
- Nas cabinas, o pasador fixo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia non conta con sistema de alarma visual.