

PARRILLADA PIZZERIA FUENTES

Travesía de Meicende 170

15008, Arteixo, A Coruña

Teléfono 981279179



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento dispuesto en una sola planta con una zona de bar y cafetería a la entrada y el comedor del restaurante al fondo del local.

Atención al público y otra información de interés

- No dispone de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.-
- No hay personal signante
- Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia
- No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica.

Acceso y zona de atención al público

- Esta al final de una calle en pendiente en la que hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
- Desde las plazas de aparcamiento hasta la entrada del recinto hay unas ligeras pendientes en torno al 10%.
- La entrada al establecimiento tiene que lidiar con la pendiente de la acera y el desnivel que ello provoca en su acceso, salva el obstáculo con una rampa de un 8% de pendiente.
- La terraza está en el exterior, cerrada con puertas de corredera, tiene acceso por unas puertas con escalón pero también tiene otro acceso con una ligera rampa que equilibra los desniveles de la acera.
- Itinerario interior desde la entrada adaptada hasta zona de servicio es plana y sin barreras.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El Bar está situado a la entrada del establecimiento, el itinerario que lleva hasta el comedor es abierto a través de huecos sin puertas.

Características

- No hay desniveles entre ambos espacios.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de ruedas, bastones o andadores-
- La barra del bar no tiene servicio a doble altura.
- Hay asientos de barra. Son taburetes de madera móviles, ligeros, sin respaldo.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al salón atravesando la zona de bar.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.

- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de rueda, bastones o andadores-
- Las mesas son rectangulares, móviles con pata central, lo que dificulta la aproximación frontal a los usuarios de determinados tipos de sillas de ruedas.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 73(alto) x 80(ancho) x 40(fondo) la altura superior es de 75cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- El aseo adaptado está situado atravesando la zona de bar, entre éste y el comedor, es a la misma vez el aseo de mujeres.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA -sí-.
- Tipo de puerta - corredera-
- Mecanismo de apertura -tirador-
- La anchura de paso es de 80cm.

Cabina

- Cabinas adaptadas -1-.
- Señalización con el SIA -sí- .
- Tipo de puerta - corredera-
- Mecanismo de apertura -tirador-
- Mecanismo de cierre -chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo-.
- La anchura de paso es de 80.
- Diámetro giro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación - sensor de presencia-
- Sistema de alarma -no-

Lavabo

- Ubicación -dentro de la cabina, frente a la puerta-.
- Tipo de grifo - presión-
- El grifo está situado a 74cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 64(alto) x 43(ancho) x 31(fondo) y la altura superior es de 90cm.
- El espejo es -fijo-.
- El borde inferior está a 100 y el superior a 240
- Dispone de -jabonera, secamanos - y la altura de uso es de 110 y 140 respectivamente.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 90cm
- Cuenta con espacio de transferencia -en el lado derecho de más de 80 cm de anchura
- Solo cuenta con una barra abatible en el lado derecho a 78 cm de altura.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 44cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado -sí - y requiere un esfuerzo - medio-.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- La barra está a la derecha de la puerta de entrada, queda a la derecha en nuestro camino hacia el comedor principal.
- Las mesas del bar están situadas frente a la barra.
- Hay mesas en la terraza exterior que está en la acera, sobre una plataforma que elimina el desnivel de la acera convirtiéndola en un espacio plano. La terraza está totalmente cerrada y cubierta.

Características

- Las puertas son con marco opaco de aluminio pero con grandes superficies acristaladas, el marco es el único elemento de contraste además de un vinilo traslúcido que permite distinguir la presencia de la superficie acristalada.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- La barra cuenta con iluminación identificativa.
- No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- El comedor está al fondo del local, no hay desniveles para llegar a él desde el interior, tampoco hay puertas que separen el espacio.

Características

- Las puertas que comunican con otras estancias son opacas y tienen color contrastado.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- Las mesas cuentan con color contrastado pero no con iluminación identificativa al ser de disposición variable.
- No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- No están señalizados ni en altorrelieve ni en braille.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, no.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- No hay desde la puerta posibles barreras auditivas.

Características

- No hay avisos luminosos o cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita.
- No hay personal signante.

ASEO

- Están señalizados, sí.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.