

PAZO DE CEA

Camiño de Cea, 1
36350 Nigrán, Pontevedra
Teléfono: 986 917 952
Web: www.pazodecea.com
Correo: pazodecea@pazodecea.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Los menús son cerrados en el momento de la contratación del evento, existiendo la posibilidad de preparar menús especiales.
- Está permitido el acceso con perros guía y/o asistencia.

Acceso y zona de atención al público

- En la contratación del evento se contempla la posibilidad de contratar servicio de transporte.
- Existe zona de aparcamiento interior.
- Tanto el aparcamiento como el itinerario tienen una superficie de zahorra compactada. Existen zonas con pendientes longitudinales de hasta el 13% y transversales de hasta el 7%.
- El acceso al establecimiento es a cota 0, con puertas de 1m de ancho.
- El acceso al edificio comunica directamente con la zona de comedor, un espacio amplio y sin pilares intermedios donde se distribuyen las mesas (ocupación según invitados al evento).

ACCESIBILIDAD FÍSICA

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Situación del salón e itinerario desde la puerta.

Características

- Superficie plana en toda la zona de comedor, con espacios amplios entre mesas.
- Pavimento continuo de hormigón pulido.
- Mesas redondas para ocho comensales con posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- La altura de la mesa es de 74cm, con un alto libre inferior de 69cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Aseos cerca de la entrada, se accede a ellos desde la zona de guardarropa.
- Aso de hombre y mujeres con cabina adaptada en el interior.

Entrada al aseo

- No dispone de señalización con SIA en ninguno de los aseos.
- La puerta de acceso es batiente al interior con sistema de retorno.
- Ancho de paso de 82cm y apertura mediante pomo a 105cm de altura.

Cabina

- Dispone una cabina adaptada en cada aseo.
- Las cabinas carecen de señalización.
- La puerta es batiente al exterior con ancho de paso de 80cm, tirador, cierre de fácil manejo, señalización de libre/ocupado y banda inferior libre.

- Diámetro interior de 155cm.
- Iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo en interior de la cabina con grifo monomando centrado.
- Altura de 80cm, con hueco inferior de 65cm de alto, 65cm de fondo y más de 80cm de ancho.
- Espejo fijo a 95cm de altura
- Dispone de jabonera y dispensador de toallitas de papel sobre la superficie del lavabo. Ninguno de los elementos se encuentra anclado

Inodoro

- Aproximación frontal de 95cm.
- Espacio de transferencia a la derecha en ambos sexos.
- Barra abatible a 80cm de altura del lado de transferencia y fija a 80cm contra pared.
- Separación de 82cm entre barras.
- Asiento a 42cm de altura.
- Descarga en cisterna mediante pulsador de 3,5cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

SALÓN COMEDOR

El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.

Características

- Iluminación homogénea y suave.
- Mesas y sillas con color contrastado con el entorno.

Aseos

- Elementos con contraste cromático con el entorno.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- No disponen de personal signante si ni zona de inducción magnética.

ASEO

- Dispone de pestillo con sistema de identificación de libre/ocupado.
- Parte inferior libre en puerta de cabina.
- Carece de sistema de alarma.