

PAZO DE CEA

Camiño de Cea, 1

36350 Nigrán, Pontevedra

Teléfono: 986 917 952

Web: www.pazodecea.com

Correo: pazodecea@pazodecea.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Os menús son pechados no momento da contratación do evento, existindo a posibilidade de preparar menús especiais.
- Está permitido o acceso con cans guía e/ou asistencia.

Acceso e zona de atención ao público

- Na contratación do evento contéplase a posibilidade de contratar servizo de transporte.
- Existe zona de aparcadoiro interior.
- Tanto o aparcadoiro como o itinerario teñen unha superficie de zorra compactada. Existen zonas con pendentes lonxitudinais de ata o 13% e transversais de ata o 7%.
- O acceso ao establecemento é a cota 0, con portas de 1m de ancho.
- O acceso ao edificio comunica directamente coa zona de comedor, un espazo amplo e sen alicerces intermedios onde se distribúen as mesas (ocupación segundo invitados ao evento).

ACCESIBILIDADE FÍSICA

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Situación do salón e itinerario desde a porta.

Características

- Superficie plana en toda a zona de comedor, con espazos amplos entre mesas.
- Pavimento continuo de formigón puído.
- Mesas redondas para oito comensais con posibilidade de aproximación en cadeira de rodas.
- A altura da mesa é de 74cm, cun alto libre inferior de 69cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- Aseos preto da entrada, accédese a eles desde a zona de gardarroupa.
- Aso de home e mulleres con cabina adaptada no interior.

Entrada ao aseo

- Non dispón de sinalización con SIA en ningún dos aseos.
- A porta de acceso é batente ao interior con sistema de retorno.
- Ancho de paso de 82cm e apertura mediante pomo a 105cm de altura.

Cabina

- Dispón unha cabina adaptada en cada aseo.
- As cabinas carecen de sinalización.

- A porta é batente ao exterior con ancho de paso de 80cm, tirador, peche de fácil manexo, sinalización de libre/ocupado e banda inferior libre.
- Diámetro interior de 155cm.
- Iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo en interior da cabina con billa monomando centrado.
- Altura de 80cm, con oco inferior de 65cm de alto, 65cm de fondo e máis de 80cm de ancho.
- Espello fixo a 95cm de altura
- Dispón de xaboeira e dispensador de toallas de papel sobre lle superficie do lavabo. Ningún dos elementos atópase ancorado

Inodoro

- Aproximación frontal de 95cm.
- Espazo de transferencia á dereita en ambos os sexos.
- Barra abatible a 80cm de altura ao lado de transferencia e fixa a 80cm contra parede.
- Separación de 82cm entre barras.
- Asento a 42cm de altura.
- Descarga en cisterna mediante pulsador de 3,5cm.

ACCESIBILIDADE VISUAL

SALÓN COMEDOR

O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.

Características

- Iluminación homoxénea e suave.
- Mesas e cadeiras con cor contrastada coa contorna.

Aseos

- Elementos con contraste cromático coa contorna.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Non dispoñen de persoal signante se nin zona de indución magnética.

ASEO

- Dispón de pasador con sistema de identificación de libre/ocupado.
- Parte inferior libre en porta de cabina.
- Carece de sistema de alarma.