

## PAZO VILLARIZA

Pastoriza, s/n  
15140 Pastoriza-Arteixo (A Coruña)  
Teléfono: 981 644 064  
Email: [correo@pazovillariza.es](mailto:correo@pazovillariza.es)  
Web: [www.pazovillariza.com](http://www.pazovillariza.com)



### INFORMACIÓN XERAL

#### Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previo aviso
- Ofrecen menú para diabéticos, con previo aviso
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previo aviso
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

#### Acceso e zona de atención ao público

- As PMR non acceden ao establecemento pola entrada principal ao vestíbulo, porque non é accesible.
- Analízase o salón chamado "A Galería" por ser o máis accesible do establecemento.
- O itinerario do aparcadoiro ao salón comedor é por un tramo de **15 m** de lonxitude cun pavimento empedrado irregular, libre de obstáculos e cun ancho libre de paso maior a **1,50 m**. Este tramo presenta unha pendente de baixada dun **6%**.
- A porta de acceso ao comedor ten un chanzo de **6,5 cm** de altura. Está retranqueada **1,13 m** e ten un ancho libre de paso de **83 cm**.
- Antes da porta hai un felpudo ancorado ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

### ACCESIBILIDADE FÍSICA

#### Salón comedor

##### Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e accédese directamente polo exterior segundo se detalla no acceso.

##### Características

Desniveis: <b>non</b>	Ancho mín. do espazo de circulación: <b>1,50 m</b>
Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>	Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o paso a usuarios de cadeira de rodas</b>
Tipo de mesas: <b>redondas de catro patas e con travesa.</b>	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: <b>frontal</b>

Altura da mesa: <b>76 cm</b>	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: <b>73,5 cm, 50 cm, 1 m</b>
------------------------------	---

### Aseo adaptado

- No establecemento hai 2 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas. Non están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese a elas por un itinerario accesible.
- Os aseos adaptados están integrados nas baterías de aseos de homes e mulleres, en cabinas independentes.

Aseo adaptado na planta baixa, integrado na batería de aseos de señoras.

Porta xeral dos aseos: <b>abre cara a dentro con ancho de paso de 78 cm</b>	Tipo de pomo: <b>manubrio</b>
---	-------------------------------

### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está sinalizada co SIA: <b>non</b>
Porta: <b>abre cara a dentro con un ancho de 77 cm</b>	Diámetro libre de xiro en interior: <b>Ø 1,50 m</b>
Tipo de pomo: <b>manubrio</b>	Ferrollo ábrese dende o exterior: <b>non</b>
Tipo de iluminación: <b>con interruptor</b>	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: <b>non</b>

### Lavabo

Situación: <b>fóra da cabina</b>	Tipo de billa: <b>require xiro de pulso</b>
Altura libre baixo o lavabo: <b>67 cm</b>	Fondo libre baixo o lavabo: <b>55 cm</b>
Altura do bordo inferior do espello: <b>1,10 m, non inclinado</b>	Altura dos accesorios: <b>80 cm</b>

### Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: <b>dereito 90 cm e frontal 1 m</b>	Altura del asento: <b>39 cm</b>
Tipo e altura do mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 77 cm</b>	No lado dereito, tipo de barra e altura: <b>abatible a 53 e 71 cm de altura</b>
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: <b>abatible a 53 e 71 cm.</b>	Separación entre barras: <b>60 cm</b>

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### Salón Comedor

#### Situación e itinerarios

- O salón comedor está situado na planta baixa e pódese acceder pola entrada principal directamente ao vestíbulo que conduce aos diferentes salóns, ou dende a entrada directa anteriormente descrita.
- Antes da porta principal, de madeira opaca, hai **4** chanzos de pedra, de **18 cm** de altura e **35 cm** de fondo. Os bordos dos chanzos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadiza de cor contrastada, nin dispoñen de pasamáns.
- Antes e despois da porta hai colocado un felpudo fixo ao chan.

#### Características

Portas de cor contrastada: <b>non hai</b>	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: <b>non hai</b>
---	---

Desniveis: <b>non existen</b>	Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>
Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o paso a persoas con deficiencia visual</b>	Elementos beirís: <b>non hai</b>
Tipo de iluminación: <b>suficiente</b>	Mesas con iluminación dirixida: <b>non</b>
<b>ACCESIBILIDADE AUDITIVA</b>	
<b>Información e orientación</b>	
Rótulos de sinalización informativos e direcionais: <b>si (solo en aseos)</b>	Rótulos doadamente identificables coa vista: <b>non</b>
<b>Salón comedor</b>	
Mesas redondas dispoñibles: <b>si</b>	Información escrita do menú do día: <b>non hai</b>
<b>Aseos</b>	
Sistema de peche de portas con un sinal visual de ocupado ou libre: <b>non</b>	Portas de cabina con unha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: <b>non</b>

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior a 15 m do restaurante	Accesible	Tipo de pavimento: <b>pedra, non homoxéneo e antiescorregadizo</b> Non hai prazas de estacionamento reservadas para PMR.