

PIZZA TUTTO

Rúa Misericordia, 47

27850 Viveiro (Lugo)

Teléfono: 982 570 372

Email: pizzatuttoviveiro@hotmail.es

Web: www.pizzatutto.es



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha planta na que se sitúa o mostrador de atención ao público, o comedor, os aseos e un salón de xogos para nenos.

Os desprazamentos por todo o establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de 16 cm de altura, cunha rampla alternativa.
- A rampla non é accesible, é móbil, de madeira e ten un tramo de 54 cm de lonxitude, cunha inclinación do 24,9%. O seu ancho libre de paso é de 82 cm. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- Esta ten unha porta parcialmente de vidro, de dobre folla, abre cara a fóra e sempre encóntrase aberta. O seu ancho libre de paso é de 1,60 m.
- Entre a porta e o chanzo hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

Non conta con zona de bar, soamente cun mostrador de pedidos.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas

Mostrador de dobre altura: non	Altura do mostrador non adaptado: 1,22 m
Mostrador con bancos: non	

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de dúas patas e sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 73 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 54 cm, 64 cm e 70 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseo de señoras.

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 65 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 40 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,13 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 89 cm -1,07 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 80 cm e frontal 1,20 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 76 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 56 e 74 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: dobre fixa a 57 e 75 cm	Separación entre barras: 73 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

Non dispón de bar pero si de mostrador de pedidos.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non hai
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	So en aseos		Rótulos de mesmo formato: si Altura dos rótulos: 1,65 m Tamaño de letra: 10 cm Textos e iconas de cor contrastada: si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: si