PIZZERÍA CAPRI
Av. de Mera, 63-64
Sada- A Coruña
Teléfono 881 896 856 / 681 062 367
Web www.pizzeriacaprisada.es

INFORMACIÓN GENERAL

Se sitúa al comienzo de una calle que adquiere pendiente conforme avanza, situándose en una pendiente próxima al 7% a su altura.

Atención al público y otra información de interés

- Con previo aviso, se realizan platos para celíacos y diabéticos.
- Platos en carta para vegetarianos.
- No disponen de carta en braille.
- El personal no es conocedor de la Lengua de Signos Española (LSE) pero sabe cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Dispone de señales de emergencia visuales aunque no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad

Acceso y zona de atención al público

- El local se encuentre en una calle vehicular. En las calles más próximas se encuentran plazas de estacionamiento, ninguna de ellas adaptadas pero con capacidad para serlo.
- La parada de taxi más próxima se encuentra a 550 m, al otro lado de la Av. de la Marina.
- Calle con pendiente ascendente del 7%, de aceras amplias (ancho superior a 250 cm) y altura del borde de 12 cm. El pavimento, en buen estado está formado por baldosas hidráulicas homogéneas y antirresbaladizas.
- Para acceder, hay que pasar por un espacio previo con pendiente de un 4,5% hacia la entrada. El ancho de este espacio permite un diámetro de giro de 170 cm.
- La puerta de entrada está formada por una hoja automática de cristal, de paso libre 85 cm. Tras la puerta, el cliente se encuentra un espacio horizontal de 90 a 115 cm sobre el que poder realizar el giro.
- El itinerario hasta el espacio de restauración es inmediato y sin desniveles.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- La barra se encuentra inmediatamente a la derecha del acceso, sin desniveles. El pavimento es homogéneo, antirresbaladizo y está en buen estado.

Características

- No se producen desniveles en el propio espacio.

- La anchura mínima del espacio de circulación es de 60 cm, a pesar de que en casi todo su recorrido este es mayor que 120 cm.
- Pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos.
- Barra a una única altura, 113 cm y taburetes a 79 cm, sin respaldo.
- Mesas cuadradas y rectangulares de pata central de espacio inferior libre de aproximación 72x70x37 cm y 72x120x37 cm, respectivamente, y altura superior de 78 cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Los aseos se encuentran al final del comedor. Acceso directo, sin complicaciones de giro.
- El establecimiento cuenta con 2 aseos. El aseo de mujeres está adaptado.

Entrada al aseo

- La señalización del aseo se encuentra en la puerta de entrada a este. Se trata de dos pictogramas en placa y sobre puerta: un usuario en silla de ruedas (SIA) y el pictograma de una mujer, ambos en altorrelieve. La dimensión del símbolo es de 20x20 cm y se sitúa a una altura de 124 cm.
- La puerta es corredera.
- No tiene mecanismo de apertura. Esta se abre mediante empuje.
- Sistema de cierre de difícil manejo y sin indicador de libre/ocupado.
- La anchura de paso es de 80 cm.
- Diámetro de giro anterior a la puerta de 125 cm y posterior de 115 cm.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de dispositivo de alarma en caso de caída o atrapamiento en el interior.

Lavabo

- Ubicación dentro del aseo, en posición frontal a la puerta.
- El grifo se acciona mediante monomando.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 70x65x53 cm y la altura superior es de 83 cm.
- El espejo es fijo y no presenta inclinación sobre su eje horizontal.
- El borde inferior del espejo está a 90 cm de altura respecto el suelo.
- Dispone de jabonera y de dispensador de toallitas a una altura de 105 y 150 cm respectivamente.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud superior a 120 cm.
- Cuenta con un único espacio de transferencia, lado izquierdo, con un ancho de 100 cm.
- Presenta una barra a cada lado del inodoro. La barra derecha, en forma de L, está a 80 cm, la izquierda, abatible, a la misma altura. Entre ambas existe una separación de 80 cm.
- La altura de uso del asiento está a 46 cm respecto al plano del suelo y la del inodoro más tabla está a 82cm.
- El mecanismo de descarga es un pulsador situado en posición central sobre la tabla del inodoro y requiere un esfuerzo medio (3 cm de diámetro) para pulsarlo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta de acceso al interior del establecimiento.

- La puerta de cristal automática así como los ventanales que se encuentran en el espacio retranqueado están señalizados mediante franjas horizontales y logotipo de la pizzería con colores contrastados.

Características

- La puerta de cristal automática está señalizada con varias franjas horizontales y logotipo de la pizzería con colores contrastados.
- El suelo está formado por un pavimento homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas táctiles.
- En el acceso al establecimiento existe un rebaje de 2 cm debido al cambio de pavimento, no indicado en el suelo.

Aseos

- Están señalizados en altorrelieve, con pictogramas muy grandes y a una altura de 124 cm respecto al plano de suelo.
- La iluminación es suficiente y homogénea.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- Carece de alarma en caso de emergencia.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- Se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta, en un espacio sin compartimentaciones de modo que, no se encuentran barreras auditivas.
- No música y televisión con volumen bajo.

Características

- Las alarmas son visuales.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo carece de un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta carece de espacio inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual y sonora.