

PIZZERÍA CAPRI

Av. de Mera, 63-64

Sada- A Coruña

Teléfono 881 896 856 / 681 062 367

Web www.pizzeriacaprisada.es



INFORMACIÓN XERAL

Sitúase ao comezo dunha rúa que adquire pendente conforme avanza, situándose nunha pendente próxima ao 7% á súa altura.

Atención ao público e outra información de interese

- Con previo aviso, realízanse pratos para celíacos e diabéticos.
- Pratos en carta para vexetarianos.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal non é coñecedor da Lingua de Signos Española (LSE) pero sabe como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Dispón de sinais de emerxencia visuais aínda que non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación de persoas con discapacidade

Acceso e zona de atención ao público

- O local atópese nunha rúa vehicular. Nas rúas máis próximas atópanse prazas de estacionamento, ningunha delas adaptadas pero con capacidade para selo.
- A parada de taxi máis próxima atópase a 550 m, alén da Av. da Mariña.
- Rúa con pendente ascendente do 7%, de beirarrúas amplas (ancho superior a 250 cm) e altura do bordo de 12 cm. O pavimento, en bo estado está formado por baldosas hidráulicas homoxéneas e antiescorregadizas.
- Para acceder, hai que pasar por un espazo previo con pendente dun 4,5% cara á entrada. O ancho deste espazo permite un diámetro de xiro de 170 cm.
- A porta de entrada está formada por unha folla automática de cristal, de paso libre 85 cm. Tras a porta, o cliente atópase un espazo horizontal de 90 a 115 cm sobre o que poder realizar o xiro.
- O itinerario ata o espazo de restauración é inmediato e sen desniveis.
- A mobilidade no interior do establecemento é suficiente.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- A barra atópase inmediatamente á dereita do acceso, sen desniveis. O pavimento é homoxéneo, antiescorregadizo e está en bo estado.

Características

- Non se producen desniveis no propio espazo.

- A anchura mínima do espazo de circulación é de 60 cm, a pesar de que en case todo o seu percorrido este é maior que 120 cm.
- Pavimento homoxéneo e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos.
- Barra a unha única altura, 113 cm e taburetes a 79 cm, sen respaldo.
- Mesas cadradas e rectangulares de pata central de espazo inferior libre de aproximación 72x70x37 cm e 72x120x37 cm, respectivamente, e altura superior de 78 cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- Os aseos atópanse ao final do comedor. Acceso directo, sen complicacións de xiro.
- O establecemento conta con 2 aseos. O aseo de mulleres está adaptado.

Entrada ao aseo

- A sinalización do aseo atópase na porta de entrada a leste. Trátase de dous pictogramas en placa e sobre porta: un usuario en cadeira de rodas (SIA) e o pictograma dunha muller, ambos en altorrelevo. A dimensión do símbolo é de 20x20 cm e sitúase a unha altura de 124 cm.
- A porta é corredía.
- Non ten mecanismo de apertura. Esta ábrese mediante empuxe.
- Sistema de peche de difícil manexo e sen indicador de libre/ocupado.
- A anchura de paso é de 80 cm.
- Diámetro de xiro anterior á porta de 125 cm e posterior de 115 cm.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de dispositivo de alarma en caso de caída ou atrapamento no interior.

Lavabo

- Localización dentro do aseo, en posición frontal á porta.
- A billa acciónase mediante monomando.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 70x65x53 cm e a altura superior é de 83 cm.
- O espello é fixo e non presenta inclinación sobre o seu eixo horizontal.
- O bordo inferior do espello está a 90 cm de altura respecto o chan.
- Dispón de xaboeira e de dispensador de toallas de papel a unha altura de 105 e 150 cm respectivamente.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude superior a 120 cm.
- Conta cun único espazo de transferencia, lado esquerdo, cun ancho de 100 cm.
- Presenta unha barra a cada lado do inodoro. A barra dereita, en forma de L, está a 80 cm, a esquerda, abatible, á mesma altura. Entre ambas existe unha separación de 80 cm.
- A altura de uso do asento está a 46 cm respecto ao plano do chan e a do inodoro máis táboa está a 82 cm.
- O mecanismo de descarga é un pulsador situado en posición central sobre a táboa do inodoro e require un esforzo medio (3 cm de diámetro) para pulsalo.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- Atópase inmediatamente a continuación da porta de acceso ao interior do establecemento.
- A porta de cristal automática así como as ventás que se atopan no espazo retranqueado están sinalizados mediante franxas horizontais e logotipo da pizzería con cores contrastadas.

Características

- A porta de cristal automática está sinalizada con varias franxas horizontais e logotipo da pizzería con cores contrastadas.
- O chan está formado por un pavimento homoxéneo, mate e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos. De modo que non se producen deslumbramentos pero sobre o que non se debuxan marcas táctiles.
- No acceso ao establecemento existe un rebaixe de 2 cm debido ao cambio de pavimento, non indicado no chan.

Aseos

- Están sinalizados en altorrelevo, con pictogramas moi grandes e a unha altura de 124 cm respecto ao plano de chan.
- A iluminación é suficiente e homoxénea.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan.
- Carece de alarma en caso de emerxencia.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

Localización e itinerarios

- Atópase inmediatamente a continuación da porta, nun espazo sen compartimentacións de modo que, non se atopan barreiras auditivas.
- Non música e televisión con volume baixo.

Características

- As alarmas son visuais.

ASEO

- Están sinalizados.
- Nas cabinas, o pasador fixo carece dun sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta carece de espazo inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual e sonora.