

PONTE RIBEIRA

Rúa del Peregrino, 29

27600 Sarria (Lugo)

Teléfono: 982 530 005

Email: alfonsoIX@carrishoteles.com

Web: www.carrishoteles.com



INFORMACIÓN GENERAL

Ponte Ribeira es el restaurante del Hotel Carrís Alfonso IX.

Toda la zona de restauración está en la planta baja del edificio, elevada respecto a la calle y con acceso mediante rampa alternativa a una escalera, para compensar el desnivel existente. El establecimiento dispone de parking propio.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos.
- Ofrecen menú para diabéticos.
- Ofrecen menú para vegetarianos.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La calle de acceso es llana, sin acera y con pavimento homogéneo.
- La entrada principal del establecimiento tiene una escalera con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de **5,10** y **4,90 m** de longitud, con unas inclinaciones respectivas de **16%** y **14%**. Su ancho libre de paso es de **1,05 m** y dispone de un pasamanos a un lado, a una altura de **1,03 m**, prolongado en el extremo final. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Se puede acceder al restaurante por su puerta de entrada independiente o alternativamente por la puerta del hotel en el que se ubica.
- La puerta de entrada del restaurante es de doble hoja, abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de **1,65 m** con ambas hojas abiertas. Después de la puerta hay un felpudo anclado al suelo. De las dos entradas es la más accesible.
- La entrada del hotel tiene dos puertas contiguas de características similares, parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia ambos sentidos. Tienen un ancho libre de paso es de **1,45 m** con ambas hojas abiertas. Antes de la puerta hay un escalón de **2,5 cm** y entre ellas se ha colocado un felpudo fijo al suelo. Están señalizadas con el logotipo del hotel, de color contrastado.

- La entrada por la puerta del hotel implica atravesar la zona de recepción y acceder al restaurante a través de una puerta interior con un ancho libre de paso de **80 cm**.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Cafetería

Ubicación e itinerario

La cafetería está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La puerta es de doble hoja, abre hacia ambos sentidos y tiene un ancho de paso de **1,44 m** con ambas hojas abiertas. Está equipada con muelle de retorno.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 75 cm
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 73 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

La puerta de acceso por el interior del hotel tiene un ancho de paso de **80 cm**. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,10 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no
Tipo de mesas: móviles, redondas y rectangulares, de cuatro patas sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa rectangular: 73 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 63 cm, 80 cm y 1,05 m

Barra de autoservicio de la cafetería

Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación a la barra con la silla de ruedas: lateral
Altura de barra de autoservicio: 89 cm	No hay posibilidad de aproximación frontal
Ancho del espacio libre lateral a la barra: 1,20 m	Espacio para apoyar la bandeja: no hay
Altura máx. y mín. de cubiertos, platos y comida: 1,50 m y 15 cm	Distancia horizontal máx. de cubiertos, platos y comida: 60 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja, a continuación de la cafetería. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro, con un ancho de	Diámetro libre de giro en interior: 1,06 m

82 cm	
Tipo de pomo: manilla, a 1 m de altura	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor, con temporizador	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,05 m, frontal 76 cm	Altura del asiento: 48 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: de presión en cisterna, a 90 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, horizontal, a 87 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Cafetería

Ubicación e itinerarios

- La cafetería está situada en la planta baja a continuación de la zona de recepción del hotel. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.
- La puerta es de doble hoja, abre hacia ambos sentidos. Está equipada con muelle de retorno.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de acceso por el interior del hotel tiene un ancho de paso de **80 cm**. El pavimento es antideslizante.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto, homogéneo, antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1 Señalizada con el SIA: en el pavimento Ancho y fondo de la plaza: 3 m x 5,80 m Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: No, tiene un ancho de 1 m Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sí
Escalera del edificio	Comunica las plazas de estacionamiento vehicular con la entrada del edificio	Accesible con rampa alternativa	Tipo de escalera: exterior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 16 cm. Fondo de huella: 32 cm Con tabica: Sí Con bocel: No Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: no hay Pasamanos en: un lado Tipo de pasamanos: sencillo Altura de Pasamanos : 90 cm – 1,10 m Hueco bajo escalera protegido: No hay
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: No Altura de los rótulos: 60 cm – > 2 m Tamaño de letra: 3 – 10 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Iconos homologados: No