

## A CURVA

San Xusto, Couto, 5  
27798 Barreiros, Lugo  
Teléfono: 982144072



## INFORMACIÓN GENERAL

### Atención al público y otra información de interés

- Es posible solicitar menús especiales con reserva.
- Puede entrarse con perros guía y de asistencia.
- El local cuenta con dos puertas, ambas con un paso de 77cm. La principal salva un pequeño desnivel de 17cm con una amplia rampa al 10%; la lateral tiene un bordillo de 3cm y se abre hacia la explanada de terraza y aparcamiento. En caso de emergencia, la evacuación es rápida y sencilla.

### Acceso y zona de atención al público

- El local dispone de un espacio abierto que puede ser usado como terraza o como aparcamiento para 7-8 vehículos.
- El recorrido entre el punto más distante de esta explanada y la puerta del restaurante es de apenas quince metros.
- La entrada principal tiene un rellano de 17cm, salvado con una rampa paralela a la fachada. La rampa da una pendiente del 10% y termina en un rellano con anchura suficiente para permanecer frente a la puerta y girar con silla de ruedas.
- La puerta es de vidrio con marco metálico y tirador vertical en toda la altura del batiente.
- La entrada da frente al lateral de la barra. A la derecha está el comedor, a la izquierda el aseo.
- La barra es de uso casi exclusivo para el servicio.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### SALÓN COMEDOR

#### Ubicación e itinerario

- Se entra directamente desde la calle.

#### Características

- Carece de desniveles y elementos intermedios.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 1,20m.
- El pavimento es homogéneo, mate y antideslizante.
- Las mesas son rectangulares, dispuestas en tres hileras paralelas, con espacio suficiente para deambular entre ellas. El tablero es de 70 x 110cm, con la parte superior a 72 y el borde inferior a 62cm.

### ASEO ADAPTADO

#### Ubicación e itinerario

- El aseo está a la izquierda de la entrada principal. El recorrido se realiza a través de un pasillo recto y continuo de 1,15m de anchura.

- Los aseos son dos cabinas independientes con un distribuidor común.

#### **Entrada al aseo**

- La puerta exterior está señalizada con el rótulo «Servicios» y los pictogramas de hombre y mujer. La cabina interior está señalizada con el símbolo de accesibilidad.
- Ambas puertas -la común y la de la cabina adaptada- son batientes hacia el interior, con un paso de 77cm y picaporte ergonómico.

#### **Cabina**

- Una vez en el interior, el espacio es amplio, permitiendo el giro de 1,50m en casi cualquier punto de la cabina.
- El mecanismo de cierre es de tipo palomilla. No es usable con el codo pero requiere muy poca habilidad manual. Dispone de apertura de emergencia desde el exterior.
- La luz e activa por interruptor.

#### **Lavabo**

- El lavabo está frente a la puerta. Tiene una superficie útil de 56 x 66cm, con el borde superior a 84cm del suelo y el inferior a 74.
- El grifo es monomando, con palanca prolongada. En posición frontal, el extremo queda a 1,00m de altura y 40cm con respecto al borde del lavabo.
- El espejo es fijo, con el borde inferior a 1,14m.
- La jabonera está a la derecha del lavabo, a 1,00m de altura, y el toallero de papel a la izquierda, a 1,20m.

#### **Inodoro**

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 2,00m.
- Cuenta con espacio de transferencia a la derecha, con una anchura de 78cm.
- Las barras son abatible la exterior y fija la interior, ambas a 80cm de altura.
- El inodoro se sitúa a 47cm. Es de tipo asiento con cisterna-respaldo. El pulsador de descarga está en el centro de la cisterna, a 95cm.

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### **SALÓN COMEDOR**

#### **Ubicación e itinerarios**

- La puerta del local está frente al lateral de la barra. La barra es de uso casi exclusivo para recepción y servicio de mesas. El comedor está a la derecha, los aseos a la izquierda.

#### **Características**

- La puerta del local es de cristal, con marco metálico y tirador vertical en el lado izquierdo. Las puertas de los aseos son de madera compacta, sin aperturas.
- El suelo es vainilla claro, mate, sin destellos.
- La iluminación es homogénea, con luminarias en el techo e intensidad suficiente.
- El conjunto de sillas y mesa destaca sobre el entorno, siendo madera oscura sobre baldosa clara.
- Completa ausencia de elementos suspendidos y voladizos.

#### **Aseos**

- El suelo es el mismo en todo el local. Las paredes del aseo y los elementos son blancos. Las barras de apoyo para transferencia son de color inox y contrastan sobre el contorno.
- En caso de emergencia, el aviso es audible desde el aseo.

## **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

### **SALÓN COMEDOR**

- El restaurante dispone de carta impresa.

<b>OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS</b>			
<b>ESTANCIA</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>ITINERARIO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
Aparcamiento	Anexo	Accesible	Explanada con capacidad para siete vehículos, con pavimento continuo de cemento, en buen estado y sin baches. Se comunica con el local con un sólo escalón, resuelto con rampa accesible al 10%.