

A CURVA

San Xusto , Couto, 5
27798 Barreiros, Lugo
Teléfono: 982144072



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- É posible solicitar menús especiais con reserva.
- Pode entrarse con cans guía e de asistencia.
- A local conta con dúas portas, ambas as cun paso de 77cm. A principal salva un pequeno desnivel de 17cm cunha ampla rampla ao 10%; a lateral ten un bordo de 3cm e ábrese cara á chaira de terraza e aparcadoiro. En caso de emerxencia, a evacuación é rápida e sinxela.

Acceso e zona de atención ao público

- O local dispón dun espazo aberto que pode ser usado como terraza ou como aparcadoiro para 7-8 vehículos.
- O percorrido entre o punto máis distante desta chaira e a porta do restaurante é de apenas quince metros.
- A entrada principal ten un rechán de 17cm, salvado cunha rampla paralela á fachada. A rampla dá unha pendente do 10% e termina nun rechán con anchura suficiente para permanecer fronte á porta e virar con cadeira de rodas.
- A porta é de vidro con marco metálico e tirador vertical en toda a altura do batente.
- A entrada dá fronte ao lateral da barra. Á dereita está o comedor, á esquerda o aseo.
- A barra é de uso case exclusivo para o servizo.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Éntrase directamente desde a rúa.

Características

- Carece de desniveis e elementos intermedios.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 1,20m.
- O pavimento é homoxéneo, mate e antiescorregadizo.
- As mesas son rectangulares, dispostas en tres fileiras paralelas, con espazo suficiente para deambular entre elas. O taboleiro é de 70 x 110cm, coa parte superior a 72 e o bordo inferior a 62cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- O aseo está á esquerda da entrada principal. O percorrido realízase a través dun corredor recto e continuo de 1,15m de anchura.

- Os aseos son dúas cabinas independentes cun distribuidor común.

Entrada ao aseo

- A porta exterior está sinalizada co rótulo «Servizos» e os pictogramas de home e muller. A cabina interior está sinalizada co símbolo de accesibilidade.
- Ambas as portas -a común e a da cabina adaptada- son batentes cara ao interior, cun paso de 77cm e picaporte ergonómico.

Cabina

- Unha vez no interior, o espazo é amplo, permitindo o xiro de 1,50m en case calquera punto da cabina.
- O mecanismo de peche é de tipo palomilla. Non é usable co cúbado pero require moi pouca habilidade manual. Dispón de apertura de emerxencia desde o exterior.
- A luz é activa por interruptor.

Lavabo

- O lavabo está fronte á porta. Ten unha superficie útil de 56 x 66cm, co bordo superior a 84cm do chan e o inferior a 74.
- A billa é monomando, con panca prolongada. En posición frontal, o extremo queda a 1,00m de altura e 40cm con respecto ao bordo do lavabo.
- O espello é fixo, co bordo inferior a 1,14m.
- A xaboeira está á dereita do lavabo, a 1,00m de altura, e o toalleiro de papel á esquerda, a 1,20m.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 2,00m..
- Conta con espazo de transferencia á dereita, cunha anchura de 78cm.
- As barras son abatible a exterior e fixa a interior, ambas as a 80cm de altura.
- O inodoro sitúase a 47cm. É de tipo asinto con cisterna-apoio. O pulsador de descarga está no centro da cisterna, a 95cm.

ACCESIBILIDADE VISUAL

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- A porta do local está fronte ao lateral da barra. A barra é de uso case exclusivo para recepción e servizo de mesas. O comedor está á dereita, os aseos á esquerda.

Características

- A porta do local é de cristal, con marco metálico e tirador vertical no lado esquerdo. As portas dos aseos son de madeira compacta, sen aperturas.
- O chan é vainilla claro, mate, sen escintileos.
- A iluminación é homoxénea, con luminarias no teito e intensidade suficiente.
- O conxunto de cadeiras e mesa destaca sobre a contorna, sendo madeira escura sobre baldosa clara.
- Completa ausencia de elementos suspendidos e voladizos.

Aseos

- O chan é o mesmo en todo o local. As paredes do aseo e os elementos son brancos. As barras de apoio para transferencia son de cor inox e contrastan sobre o contorno.
- En caso de emerxencia, o aviso é audible desde o aseo.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

SALÓN COMEDOR

- O restaurante dispón de carta impresa.

OUTRAS ESTANCIAS E SERVIZOS			
ESTANCIA	LOCALIZACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcadoiro	Anexo	Accesible	Chaira con capacidade para sete vehículos, con pavimento continuo de cemento, en bo estado e sen fochancas. Comunícase co local cun só chanzo, resolto con rampla accesible ao 10%.