CASA MONCHO

Doctor Cadaval, 34
36204 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 483 478

INFORMACIÓN GENERAL

El tramo de calle en el que se encuentra tiene poca pendiente, pero en el entorno existen pendientes elevadas dada la orografía de esta zona de la ciudad.

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Calle secundaria pero bien comunicada dentro del centro de la ciudad. Existe poca plaza de aparcamiento en superficie en la zona, pero en un radio de 200m podemos encontrar al menos 3 aparcamientos.
- Junto a zona peatonal, entornos reformados en algunos tramos, pero las características de pavimentos y anchos de aceras son buenas.
- Existe un escalón aislado de entre 7 y 13cm en el acceso, que se resuelve mediante una rampa que se instala al abrir el local. En el momento de la revisión no disponían de ella por haber sido robada.
- Puerta doble de madera y vidrio contrastada con el entorno. Ancho de paso libre de cada hoja de 73cm.
- Existe un pasillo de ancho mayor de 150cm que comunica la entrada con barra y zonas de comedor.
- Barra a una sola altura de 110cm de fácil identificación. No dispone de sistema de inducción magnética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- Colocada frente a la puerta, comunicada por pasillo de ancho mayor de 150cm..

Características

- No existen desniveles en el itinerario.

- Pavimento continuo contrastado con el plano horizontal de mesas y barras. Carece de encaminamiento o pared que facilite la orientación a usuarios de bastón blanco.
- Barra con una única altura de 110cm. Asiento móviles, altos y con respaldo junto a la barra.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Ambos comedores conectados a través de un pasillo de un ancho de 133cm, con un estrechamiento de 107cm por la situación de mesas de apoyo.

Características

- Uno de los salones dispone de un peldaño 17cm junto al acceso.
- Pavimento continuo y contrastado con paredes.
- Mesas cuadradas y rectangulares con cuatro patas, 78cm de alto y 64cm de hueco bajo la mesa.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Acceso a la zona de aseos frente a la barra, conectado con el pasillo que comunica todos los espacios. En tramo que comunica con las cabinas se estrecha por mobiliario, con ancho de giro frente al femenino de 80cm.
- Dispone de cabina de aseos masculina y femenina, ambas adaptadas.

Entrada al aseo

- Señalizadas mediante pictograma no normalizado de 10cm de diámetro a una altura de 170cm.
- Puerta corredera con ancho de paso libre de 77cm. Apertura mediante uñero integrado dentro del canto de la puerta, a una altura de 100cm.

Cabina

- Cabina con sensor para el control de iluminación.
- No dispone de sistema de alarma.

Lavabo

- Dentro de la cabina, con grifo monomando centrado.
- Espacio inferior de 76x78x53cm (alto x ancho x fondo) y una altura de 83cm.
- Espejo fijo a 120cm de altura.
- Dispone de jabonera y secamanos a una altura de entre 70 y 120cm.

Inodoro

- Espacio de aproximación frontal mayor de 120cm.
- Dispone de doble espacio de transferencia con ancho mayor de 80cm. Barra abatible solamente en el lado derecho en ambos aseos. Altura de barra de 80 y 64cm.
- Altura de asiento de 43cm
- Mecanismo de descarga mediante pulsador de 3cm sobre la cisterna, difícil activación con el puño cerrado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.

SALÓN COMEDOR

Características

- Iluminación homogénea y suave.
- Mesas y sillas con color contrastado con el entorno.

Aseos

- Elementos con poco contraste cromático con el entorno.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante si ni zona de inducción magnética.

ASEO

- Carece de pestillo con sistema de identificación de libre/ocupado.
- La puerta carece de parte inferior libre.