

TIMARSANE

Rúa Relva 68 A

36410 O Porriño, Pontevedra

Teléfono: 886 167 648



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Disponen de menús bajo demanda para personas con necesidades especiales.
- No dispone de cartas adaptadas.
- No disponen de personal signante.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No está prevista la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Frente a la zona de acceso existe una superficie de aparcamiento sin pintar.
- El pavimento de esta zona y del itinerario de conexión con el establecimiento es de hormigón con zonas en mal estado.
- El acceso se realiza a través de una superficie con una pendiente longitudinal del 21% sin pasamanos ni ningún otro elemento de apoyo.
- La entrada principal se comunica a través de una rampa de 4m de longitud, 1,20m de ancho y una pendiente longitudinal del 11%. Dispone de pasamanos del lado izquierdo.
- Puerta de acceso batiente al interior, con 80cm de ancho de paso y parcialmente de vidrio.
- La barra se encuentra enfrentada a la puerta de acceso, separando la zona del comedor mediante un biombo.
- Barra con una sola altura de atención a 1,10m de altura. Carece de sistema de inducción magnética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- La barra tiene una sola altura a 110cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Asientos móviles con respaldo en barra de 75 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- El espacio de comedor se separa de la zona de cafetería mediante un biombo de madera.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es de 112cm.
- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

- Mesas redondas y cuadradas de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 75 cm y altura bajo la mesa de 63cm. Ancho inferior en las mesas más pequeñas de 54cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Junto a la zona de comedor, es necesario atravesar todo el espacio para acceder desde puerta de acceso o barra.
- Itinerario sin desniveles y en buen estado.
- Cabina adaptada exenta dentro de la agrupación de aseos.

Entrada al aseo

- Señalización con SIA en puerta de aseo, no indicado en el acceso a la zona de aseos.
- Puerta corredera con ancho de paso de 89cm.
- Cierre mediante pasador de pequeña dimensión y difícil manejo, no manipulable con puño cerrado o codo.
- Uñero en el canto de la puerta.

Cabina

- Diámetro de giro libre de obstáculos antes de la puerta de 114cm y dentro de la cabina mayor de 150cm.
- Iluminación mediante temporizador.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro de la cabina, a la izquierda del inodoro.
- Grifo monomando centrado al lavabo.
- Lavabo con pie, no permite aproximación.
- Espejo fijo con borde inferior a 90cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón a 85cm de altura y dispensador de toallitas de papel a 105cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 133cm.
- No dispone de espacios de transferencia desde ningún lado.
- Dispone de barras a ambos lados, fija del lado derecho y abatible en el izquierdo. La derecha se encuentra a una altura de 93cm y la izquierda a 73cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 40cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- En el itinerario de acceso desde la puerta a la barra encontramos un biombo de madera a la izquierda, separando el espacio del comedor y un congelador de helados a la derecha.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Las mesas del comedor no se encuentran totalmente alineadas, lo que produce estrechamientos.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto al suelo, pero es del mismo color que las paredes.
- La alarma en caso de emergencia es solamente visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento	Exterior		Zona de aparcamiento compartido con otros establecimientos. Espacio abierto, no dispone de plazas definidas. El pavimento se encuentra en mal estado en diversos puntos. Pendientes de hasta el 21%.
Terraza			Terraza exterior cubierta, comunicada con el establecimiento a través de una puerta automática con tres peldaños o por la rampa de acceso al establecimiento. Pavimento de listones de madera con resaltes. Zona de paso y giro suficientes. Mesas de 74cm de altura y de 71cm de hueco libre. Ancho inferior de 57cm.