### RÍA DE SADA

Avenida del Puerto, 28-29 15160 Sada (A Coruña) Teléfono: 981 622 423

Email: <u>riadesada@hotmail.com</u>
Web: www.riadesada.com



### INFORMACIÓN GENERAL

Existen dos plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad a 30 m aproximadamente. Se accede a la acera desde el aparcamiento por medio de una rampa. El acceso al interior del establecimiento es con rampa. Una vez dentro, todas las estancias se encuentran en la misma planta, sin desniveles. Cuenta con una cabina de aseo adaptado que se corresponde con el aseo de señoras.

### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- El aparcamiento se encuentra a 30 m del establecimiento. Cuenta con 2 plazas reservadas a personas con movilidad reducida(PMR)
- Se accede al establecimiento desde aparcamiento, por zona de asfalto, sin acera ya que la acera no tiene rebaje desde las plazas reservadas hasta el establecimiento.
- La entrada principal del establecimiento es accesible por medio de una rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 26 cm de longitud, con una inclinación del 28%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y no dispone de pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Esta tiene una puerta doble, retranqueada. Es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Su ancho libre mínimo de paso es de 83 cm, siendo el total del ancho de las dos puertas de 1,43 m. Está señalizada con bandas horizontales de color contrastado. La puerta tiene un tirador vertical a lo largo de la misma.
- Existe otra entrada alternativa que da acceso directo al comedor. Esta puerta abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 88 cm, sin desniveles. La puerta no tiene manilla por el exterior por lo que está siempre abierta. Presenta un felpudo suelto antes de la puerta. Después de ella, el ancho de paso es de 1 m.

El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

# **ACCESIBILIDAD FÍSICA**

#### Bar

# Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible, sin desniveles.

Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el
	rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,03 m</b>
Barra con bancos: <b>sí</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra:
	65 cm

### Salón comedor

# Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible desde el bar, sin desniveles.

Características			
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>		
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el</b>		
	rodamiento de la silla de ruedas		
Tipo de mesas: móviles, redondas de pata	as de pata Tipo de aproximación a la mesa con la silla de		
central y cuadradas de cuatro patas sin	sin ruedas: frontal		
travesaño			
Altura de la mesa: <b>74 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de		
	aproximación frontal: <b>64 cm, 90 cm y 72 cm</b>		

# Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en la planta baja. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de señoras.

Cabina de aseo adaptado				
Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>no</b>			
Puerta: la puerta abre hacia dentro con un	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m			
ancho de 78 cm				
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>			
Tipo de iluminación: con interruptor y	En el interior hay un sistema de solicitud de			
temporizador (Cuenta con un interruptor	ayuda: <b>no</b>			
adicional en el inodoro)				
Lavabo				
Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: <b>de presión</b>			
Altura libre bajo el lavabo: No tiene, por la	Fondo libre bajo el lavabo: No tiene, por la			
existencia de un mueble fijo	existencia de un mueble fijo			
Altura del borde inferior del espejo: 1,13 m,	Altura de los accesorios: 1,13 m			

no inclinado	
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 90	Altura del asiento: 48 cm
cm y frontal 1,20 m	
Tipo y altura de mecanismo de descarga:	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija
presión en cisterna a 1 m	horizontal a 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura:	Separación entre barras: 67 cm
abatible a 65 - 80 cm	

# ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

# Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características			
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color		
	contrastado: <b>no hay</b>		
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante		
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el	Elementos voladizos: no hay		
desplazamiento de personas con			
discapacidad visual			
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>sí</b>		

# Salón Comedor

# Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación del bar. El itinerario desde el bar hasta el salón es accesible sin desniveles.

Se accede al comedor por hueco de paso sin puerta.

Características			
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color		
	contrastado: <b>no hay</b>		
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante		
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el	Elementos voladizos: no hay		
desplazamiento de personas con			
discapacidad visual			
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí		

# **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

# Información y orientación

Rótulos	de	señalización	informativos	У	Señales de evacuación: <b>no existen</b>
direccionales: sí hay, sólo en aseos					

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: 6	Información escrita del menú del día: <b>sí</b>
	anexo a la carta

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal	Puertas de cabina con una banda libre
--	---------------------------------------

visual de ocupado o libre: <b>no</b>	inferior que permite visualizar si hay alguien
	dentro: <b>no</b>

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 74 cm Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 60 cm Fondo bajo mesa: 70 cm
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: <b>Sí</b> Altura de los rótulos: <b>1,69 m</b> Textos e iconos de color contrastado: <b>No</b> Textos e iconos en braille: <b>No</b> Texto e iconos en altorrelieve: <b>No</b> Iconos homologados: <b>No</b>