

RODICIO EXPRESS

C/ dos Canteiros, s/n Polígono CEAO
27003 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 209 915



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento se encuentra en planta baja y consta de cafetería y comedor, además de aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,2 m.
- Previo a la entrada del establecimiento hay un entarimado de madera, con pequeño escalón de 2,5 cm rebajado.
- La entrada no presenta desniveles.
- La puerta abre hacia fuera, es parcialmente acristalada y deja un ancho de paso de 88 cm.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la entrada y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,11 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 78 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en planta baja, a continuación de la cafetería, y el itinerario es accesible.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro patas	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral
Altura de la mesa: 78 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 76 cm, 30 cm y 70 cm
Barra de autoservicio	
Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación a la barra con la silla de ruedas: frontal y lateral
Altura de barra de autoservicio: 90 cm	Altura y fondo del espacio de aproximación frontal: no tiene
Ancho del espacio libre lateral a la barra: 1,2 m	Espacio para apoyar la bandeja: no hay
Altura máx. y mín. de cubiertos, platos y comida: 90 cm - 1,47 m	Distancia horizontal máx. de cubiertos, platos y comida: 40 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en una de las 2 cabinas del aseo de señoras, en la planta baja. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. – El aseo adaptado es una cabina integrada en el aseo de señoras. 	
Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras	
Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 78 cm	Tipo de pomo: manilla
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 78 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,12 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 80 cm - 1,23 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,1 m y frontal 1,3 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,05 m	En lado derecho, tipo de barra y altura: no tiene

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 50 - 68 cm	
--	--

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: no

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación visuales y auditivas : no	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: no
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior : no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,55 m Tamaño de letra: No hay Textos e iconos de color contrastado: No hay

			Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí
--	--	--	--