

RODICIO EXPRESS

Rúa dos Canteiros, s/n Polígono CEAO

27003 Lugo (Lugo)

Teléfono: 982 209 915



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento atópase en planta baixa e consta de cafetería e comedor, ademais de aseo adaptado para usuarios de cadeira de rodas.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,2 m.
- Previo á entrada do establecemento hai un sollado de madeira, con pequeno chanzo de 2,5 cm rebaixado.
- A entrada non presenta desniveis.
- A porta abre cara a fóra, é parcialmente de vidro e deixa un ancho de paso de 88 cm.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa, a continuación da entrada e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,11 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 78 cm

Salón comedor

Situación e itinerario	
O salón comedor está situado en planta baixa, a continuación da cafetería, e o itinerario é accesible.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, rectangulares, de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: lateral
Altura da mesa: 78 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 76 cm, 30 cm e 70 cm
Barra de autoservicio	
Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación á barra coa cadeira de rodas: frontal e lateral
Altura de barra de autoservicio: 90 cm	Altura e fondo do espazo de aproximación frontal: non ten
Ancho do espazo libre lateral á barra: 1,2 m	Espazo para apoiar a bandexa: non hai
Altura máx. e mín. de cubertos, pratos e comida: 90 cm - 1,47 m	Distancia horizontal máx. de cubertos, pratos e comida: 40 cm
Aseo adaptado	
– No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada nunha das 2 cabinas do aseo de señoras, na planta baixa. Non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. – O aseo adaptado é unha cabina integrada no aseo de señoras.	
Aseo adaptado da planta baixa, integrado na batería de aseos de señoras	
Porta xeral dos aseos: abre cara a dentro con ancho de paso de 78 cm	Tipo de pomo: manubrio
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 75 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 20 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,12 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 80 cm - 1,23 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 1,1 m e frontal 1,3 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en parede a 1,05 m	No lado dereito, tipo de barra e altura: non ten
No lado esquerdo, tipo de barra e altura:	

abatible a 50 - 68 cm	
-----------------------	--

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado en planta baixa, a continuación da cafetería. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, só en aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior : non
---	--

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Só en aseos		Rótulos do mesmo formato: si Altura dos rótulos: 1,55 m

			Tamaño de letra: Non hai Textos e iconas de cor contrastada: Non hai Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: si
--	--	--	--