


SABINO

C/ Ourense, 3
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986723400
Web: www.restaurantesabino.com
Correo: info@restaurantesabino.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, previa solicitud.
- Ofrecen menú para diabéticos, previa solicitud.
- Ofrecen menú para vegetarianos, previa solicitud.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada.
- La entrada principal del establecimiento es sin desnivel.
- Esta tiene una de vidrio, de una sola hoja batiente a ambos lados. Su ancho libre de paso es de **97 cm**. No está señalizada con dos franjas horizontales de color contrastado.
- Antes de la puerta hay un felpudo suelto en el suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas rectangulares, con pata central, sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 46 cm, 1 m
Barra de bar	
Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación a la barra con la silla de ruedas: lateral

Altura de barra: 1,13 m	Altura y fondo del espacio de aproximación frontal: sin servicio como bar
Comentarios: Dispone de barra pero no funciona como bar	

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada junto al comedor. Está señalizada, pero no con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede a todas por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es el mismo que el de mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja.

Puerta general de los aseos: corredera con ancho de paso de 1 m	Tipo de pomo: manilla, tipo C
Cabina de aseo adaptado mismo que el de señoras	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: corredera con un ancho de 76 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 cm
Tipo de pomo: manilla, tipo C	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,44 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 1.20 m	Altura del asiento: 44 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 66 y 84 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: sin barra	Separación entre barras: no tiene barra lateral derecha

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada, en el mismo restaurante. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Comentarios: No funciona como bar, aunque dispone de barra

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color
---	---------------------------------------

	contrastado: no hay puertas de vidrio
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no
Comentarios:	

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí anexo a la carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--