

SAN CIBRAO

Rúa Ricardo Martín Esperanza, 12
32901 San Cibrao das Viñas (Ourense)
Teléfono: 988 604 140
Email: recepcion@hotelsancibrao.com
Web: www.hotelsancibrao.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha planta na que se encontra a zona de bar, os aseos e a zona de comedor. Hai tamén unha zona de terraza exterior na entrada deste.

Os desprazamentos polo interior do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada en forma de rampla. Ten un ancho libre de paso maior de 1,20 m. A rampla ten un tramo de 1,30 m de lonxitude cunha pendente do 14%. O seu ancho libre de paso é de 2 m. Non está sinalizada cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A entrada principal do establecemento é accesible sen desniveis.
- Esta ten unha porta parcialmente acristalar, corrediza e automática. O seu ancho libre de paso é de 87 cm. Non está sinalizada con franxas horizontais de cor contrastada.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible sin desniveis.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,07 m
Barra con bancos: sí, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 75 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas e cadradas, de catro patas e sen travesaño	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 64 cm, 90 cm e 70 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co símbolo da cadeira de rodas e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos os dous sexos.

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,40 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 82 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm
Altura do bordo inferior do espello: 92 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 97 cm -1,05 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 75 cm e frontal 1,20 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 67 -83 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa en oblicuo a 74 -86 cm	Separación entre barras: 1,15 m

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
--------------------------------------	---

Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: sí

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da zona de bar. O itinerario dende o bar ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Exterior	Practicable	Tipo de pavimento: asfalto/ homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai
Terraza	Exterior	Accesible	Espazo adecuado para la circulación coa cadeira de rodas: Si Altura de mesa: 71 cm Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 62 cm Fondo baixo mesa: 70 cm
Sinalización	Só en aseos	Practicable	Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,90 m Tamaño de letra: 12 cm

			Textos e íconas de cor contrastada: Non Íconas homologados: Si
--	--	--	---