

## O TOURAL

Toural, 7

36141 Vilaboa, Pontevedra

Teléfono: 669 452 991



### INFORMACIÓN GENERAL

#### Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- No existe transporte público con frecuencia suficiente en la zona.
- En el entorno existen varias zonas de aparcamiento, algunas de ellas sin pintar. No existen plazas reservadas para PMR.
- En el acceso a la parcela existe un pequeño rebaje de 6cm de ancho.
- El itinerario hasta el establecimiento es sin pendiente y con pavimento en buen estado.
- Puerta batiente al exterior con un ancho de paso de 110cm.
- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- La barra tiene una sola altura a 110cm.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### BAR

##### Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

##### Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- La barra tiene una sola altura a 110cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Asientos móviles con respaldo en barra de 77 cm de altura.

#### SALÓN COMEDOR

##### Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado. Existen dos zonas de comedor, una en zona de barra y la otra en zona interior.

##### Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- Mesas cuadradas y rectangulares, alguna de ellas dispone de bancos corridos sin respaldo.
- Alto de mesa de 76 cm y altura bajo la mesa de 65cm. Ancho inferior en las mesas más variable.

#### ASEO ADAPTADO

##### Ubicación e itinerario

- Situado cerca de la zona de la barra. Itinerario sin desniveles y en buen estado.

- Aseo adaptado dentro de la cabina masculina.

#### **Entrada al aseo**

- Señalización exterior sin SIA.
- Puerta corredera con ancho de paso de 80cm.
- Apertura mediante tirador vertical.

#### **Cabina**

- Mecanismo de cierre de pequeña dimensión no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro giro libre de obstáculos 150cm en el exterior y 130 en el interior. Aprovechando el hueco bajo lavabo se consigue un diámetro de 150cm.
- Control de iluminación mediante interruptor..
- Carece de sistema de alarma.

#### **Lavabo**

- Lavabo dentro de la cabina, colocado junto a esquina.
- Grifo monomando centrado al lavabo.
- Espejo fijo con borde inferior a 90cm de altura.
- Altura superior de 85cm e inferior libre de 78. Fondo libre de 44cm y ancho de 100cm.
- Dispone de dispensador de jabón a 102cm de altura y de toallitas de papel a 133cm.

#### **Inodoro**

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 133cm
- Cuenta con espacio de transferencia derecho reducido por la presencia de un urinario que sobresale 25cm de la pared. El ancho del espacio es de 81cm.
- Barra abatible del lado derecho a una altura de 76cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### **BAR**

#### **Ubicación e itinerarios**

- Barra frente a la zona de acceso. Mesas con sillas en el entorno colocadas de forma regular, permitiendo un acceso libre a la barra mayor de 120cm.

#### **Características**

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

### **SALÓN COMEDOR**

#### **Ubicación e itinerarios**

- Las primeras mesas se encuentran a la derecha de la zona de acceso. Desde ese punto se accede al comedor interior. Colocación regular del mobiliario.

#### **Características**

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado

### **Aseos**

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

### SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante ni zona de inducción magnética.

### ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

## OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza	Zona acceso		<p>En la zona de acceso a la parcela, dispone de diferentes zonas con mesas, sillas y bancos corridos.</p> <p>Mobiliario de diferentes características, tanto en mesas como sillas.</p> <p>Pavimento de hormigón rugoso en buen estado.</p> <p>Existen pequeños resaltes puntuales.</p> <p>Parte de la terraza se encuentra cerrada con toldo vertical, existe un desnivel de 4cm con el resto de la zona que se resuelve mediante pequeña rampa con poca pendiente.</p>