

TERRA NOVA

Igrexario, 10 - A Regueira
15380 Oza - Cesuras(A Coruña)
Teléfono: 981 792 453
Email: adminterranova@telefonica.net
Web: www.parrilladaterranova.es



INFORMACIÓN GENERAL

Al establecimiento se accede desde el aparcamiento por la puerta principal que presenta un escalón de **4 cm** de altura, existe una entrada accesible alternativa con pendiente anterior a la puerta. En la planta interior se distribuye la zona del bar, dos comedores y los aseos adaptados. A la terraza-comedor exterior se puede acceder desde el interior mediante una rampa o desde el exterior, por un portalón de más de 3 m de ancho, avisando previamente al personal de atención al público para la apertura del mismo.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, previo aviso.
- Ofrecen menú para diabéticos, previo aviso.
- Ofrecen menú para vegetarianos, previo aviso.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está al mismo nivel que el aparcamiento con un ancho de 1,10 m. Por el resto del recorrido de la acera la altura de ésta varía entre los 9 y los 12 cm. Tiene un ancho libre de paso de 1,89 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 4 cm de altura, con dos puertas contiguas, la primera permanentemente abierta, con un hueco de paso de 80 cm, y la segunda, parcialmente acristalada, que abre hacia el exterior, de 80 cm de ancho. Entre ambas puertas hay una distancia de 1 m.
- La entrada alternativa, por el lateral del establecimiento, tiene un ancho de paso de 80 cm, y una pendiente previa en la acera con una inclinación del 12,2 % durante 1,70 m y con un ancho superior a 1,20 m. Anterior a esta pendiente hay un espacio de giro $\geq 1,50$ m.
- La puerta no tiene un timbre de llamada.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta principal y el itinerario es accesible. Desde la puerta alternativa se llega a la zona de bar mediante dos itinerarios. Uno directamente frente a esta puerta, en donde la barra sólo tiene una altura. El otro itinerario presenta una puerta siempre abierta, parcialmente acristalada, que deja un ancho de paso de **83,5 cm**. Aquí la barra presenta una doble altura.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: >1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: sí	Altura de la barra no adaptada: 1,08 m
Altura de la barra adaptada: 83 cm	Altura, fondo y ancho libre bajo la barra adaptada: 0 cm, 11,5 cm, > 2 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 78 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta principal y el itinerario es accesible. Se accede directamente a él desde la puerta alternativa accesible.

Características

Desniveles: no existen.	Ancho mín. del espacio de circulación: > 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares, de cuatro patas	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 73 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 71,5 cm, > 60 cm, > 80 cm

Comentarios: Disponen de unos tacos de madera para colocar en las patas de la mesa que le proporcionaría 12 cm más de altura a la misma y permite una mejor aproximación.

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay un aseo para usuarios de silla de ruedas, que coincide con el de señoras. No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado no tiene cabinas.

Aseo adaptado (es el de señoras)

Puerta del aseo: corredera hacia la derecha con ancho de paso de 78 cm	Tipo de pomo: por el exterior sin pomo y por el interior con tirador vertical situado a 1,23-1,43 m de altura
Nº de aseos adaptados: 1	Está señalizada con el SIA: no
Cerrojo se abre desde el exterior: sí	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,42 m
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 45,5 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,40 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1-1,58 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,58 m, frontal 67 cm	Altura del asiento: 47 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,03-1,09 m	En lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra abatible a 60,5-76,5 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada principal. Una vez pasada la puerta el itinerario no presenta desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta principal a continuación de la puerta de entrada, uno de ellos, y el otro al fondo del primero tras atravesar un hueco de paso (puerta siempre abierta) de **83,5 cm** de ancho.

El itinerario desde la entrada, una vez pasada la puerta de acceso al establecimiento hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: solo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: visuales	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: no
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: sí	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto, homogéneo y antideslizante. Algunas de las plazas están delimitadas. No hay plazas delimitadas reservadas para PMR.
Terraza	Exterior en la parte trasera del edificio	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura barra: 1,05 m Altura de mesa: 72,5 cm Altura bajo mesa: 69,5 cm Ancho bajo mesa: 1,08 m Fondo bajo mesa: 79 cm
Señalización	Solo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: >2,5 m (señalización hacia los aseos) Tamaño de letra: 4-5 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille: No Textos e iconos en altorrelieve: No Iconos homologados: No