

## TERRAS DO MIÑO

Paseo Río Rato s/n

27002 Lugo (Lugo)

Teléfono: 982 304 560

Email: [terrasdomino@terrasdelugo.net](mailto:terrasdomino@terrasdelugo.net)

Web: [www.restauranteterrasdomiño.com](http://www.restauranteterrasdomiño.com)



### INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de dos plantas. En la planta baja se encuentran la cafetería-bar, varias zonas de comedor a distintos niveles, y los aseos comunes. En planta alta tiene otro comedor. Es restaurante especializado en celebraciones de eventos. El itinerario por el interior de todas las estancias es practicable.

#### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- El establecimiento se encuentra alejado de la carretera y el acceso es peatonal desde la misma. El itinerario hasta la entrada tiene 80 m de longitud, el paso más estrecho es de 1,8 m y el pavimento varía (asfalto, entarimado de madera y empedrado irregular y regular).
- El establecimiento cuenta con dos entradas.
- La entrada principal es por el frente del edificio y da directamente a la cafetería. La puerta de esta entrada es parcialmente acristalada, abre hacia dentro y deja un ancho de paso de 90 cm. Después de la puerta hay un escalón de 20 cm de bajada.
- La entrada alternativa accesible se efectúa por el lateral del edificio. La puerta de esta entrada es parcialmente acristalada, es de doble hoja y abre hacia fuera. El ancho de paso total es de 1,80 m. No dispone de manilla, sino que se abre directamente con llave. Esta entrada no presenta desniveles.
- El itinerario desde ambas entradas hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Bar

##### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características	
Desniveles: <b>sí existen, salvados con rampa</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>no homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,07 m</b>
Barra con bancos: <b>no hay</b>	
Comentarios: Desde el bar hay escalones aislados para acceder a diferentes zonas de la mesa de la cafetería o para llegar a comedor de la planta baja. Son rampas de madera móvil, de 1,2 m de ancho, 1,4 m de longitud y pendiente del 10 %. Ninguna dispone de pasamanos.	
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
El salón comedor analizado como más accesible está situado en la planta baja y el itinerario es practicable desde cafetería con 3 rampas de similares características para salvar 3 escalones aislados en el recorrido al comedor.	
Características	
Desniveles: <b>no existen dentro del comedor</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, cuadradas, rectangulares y de cuatro patas</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>78 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>70 cm, 80 cm y 80 cm</b>
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– En el establecimiento hay <b>2</b> cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (<b>SIA</b>) y se accede a todas por un itinerario accesible.</li> <li>– Los aseos adaptados son cabinas independientes que corresponden a los aseos de hombres y mujeres.</li> </ul>	
Aseo adaptado de señoras analizado en la planta baja	
Puerta general de los aseos: <b>abre hacia dentro con un ancho de paso de 82 cm</b>	Tipo de pomo: <b>manilla</b>
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>no</b>
Puerta: <b>abre hacia dentro con un ancho de 82 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,30 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>no</b>
Tipo de iluminación: <b>con interruptor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>
Lavabo	
Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>monomando</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>63 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>34 cm (semipedestal)</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm,</b>	Altura de los accesorios: <b>no hay</b>

<b>no inclinado</b>	
<b>Inodoro</b>	
Espacio de acceso al inodoro: <b>derecho 90 cm y frontal 75 cm</b>	Altura del asiento: <b>41 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 73 cm</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>abatible a 56 - 73 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>fija vertical a 60 cm - 1,15 m</b>	Separación entre barras: <b>80 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>salvados con rampas</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>no</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es practicable con rampa.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>sí hay, sólo en aseos</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no</b>
Señales de evacuación visuales y auditivas: <b>no</b>	

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>no</b>	Información escrita del menú del día: <b>no hay</b>
---------------------------------------	---

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal	Puertas de cabina con una banda libre
--	---------------------------------------

visual de ocupado o libre: <b>no</b>	inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
--------------------------------------	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, al borde de la carretera	Practicable por largo itinerario hasta entrada establecimiento	Tipo de pavimento: <b>Asfalto / gravilla / homogéneo/antideslizante /</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: <b>No hay</b> Plazas no delimitadas ni reservadas a PMR
Escalera del edificio	Comunica la planta baja desde el hall con el comedor de la planta superior	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: <b>Interior</b> <b>2 tramos con pavimentos diferentes (piedra/madera)</b> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b> Altura de los escalones: <b>17 cm</b> Fondo de huella: <b>24 cm</b> Con tabica: <b>Sí</b> Con bocel: <b>Sí</b> Huella de pavimento antideslizante: <b>Sí</b> Borde de escalones con franja de señalización: <b>No</b> Zócalo de protección lateral: <b>Un lado</b> Pasamanos en: <b>No hay</b> Hueco bajo escalera protegido: <b>No hay</b>
Terraza	Exterior, sin cubrir		Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: <b>Sí</b> Altura barra: <b>No hay</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>65 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>65 cm</b>
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: <b>Sí</b> Altura de los rótulos: <b>1,70 m</b> Textos e iconos de color contrastado: <b>No</b> Textos e iconos en <b>braille</b> : <b>No</b> Textos e iconos en <b>altorrelieve</b> : <b>No</b> Iconos homologados: <b>No</b>