

TERRAS DO MIÑO

Paseo Río Rato s/n
27002 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 304 560
Email: terrassdomino@terrasselugo.net
Web: www.restauranteterrasdomiño.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta de dúas plantas. Na planta baixa encóntranse a cafetería-bar, varias zonas de comedor a distintos niveis, e os aseos comúns. En planta alta ten outro comedor. É restaurante especializado en celebracións de eventos. O itinerario polo interior de todas as estanzas é practicable.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emergencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- O establecemento encóntrase afastado da estrada e o acceso é peonil dende esta. O itinerario ata a entrada ten 80 m de lonxitude, o paso máis estreito é de 1,8 m e o pavimento varía (asfalto, sollado de madeira e empedrada irregular e regular).
- O establecemento conta con dúas entradas.
- A entrada principal é pola fronte do edificio e dá directamente a cafetería. A porta desta entrada é parcialmente de vidro, abre cara a dentro e deixa un ancho de paso de 90 cm. Despois da porta hai un chanzo de 20 cm de baixada.
- A entrada alternativa accesible efectúase polo lateral do edificio. A porta desta entrada é parcialmente de vidro, é de dobre folla e abre cara a fóra. O ancho de paso total é de 1,80 m. Non dispón de manubrio, senón que se abre directamente con chave. Esta entrada non presenta desniveis.
- O itinerario dende ambas as dúas entradas ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.

Características	
Desniveis: si existen, salvados con rampla	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: non homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,07 m
Barra con bancos: non hai	
Comentarios:	
Dende o bar hai chanzos illados para acceder a diferentes zonas da mesa da cafetería ou para chegar a comedor da planta baixa.	
Son rampas de madeira móbil, de 1,2 m de ancho, 1,4 m de lonxitude e pendente do 10%.	
Ningunha dispón de pasamáns.	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor analizado como máis accesible está situado na planta baixa e o itinerario é practicable dende cafetaría con 3 rampas de similares características para salvar 3 chanzos illados no percorrido ao comedor.	
Características	
Desniveis: non existen dentro do comedor	Ancho mín. do espazo de circulación: 1 m
Tipo de chan: homoxéneo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, rectangulares e de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 78 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm e 80 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - No establecemento hai 2 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, de características similares, situadas na planta baixa. Non están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a todas por un itinerario accesible. - Os aseos adaptados son cabinas independentes que corresponden aos aseos de homes e mulleres. 	
Aseo adaptado de señoritas analizado na planta baixa	
Porta xeral dos aseos: abre cara dentro cun ancho de paso de 82 cm	Tipo de pomo: manubrio
Cabina do aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: abre cara dentro cun ancho de 82 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø1,30 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 63 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 34 cm (semipedestal)
Altura do borde inferior do espello: 92 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: non hai

Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 90 cm e frontal 75 cm	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presión en cisterna a 73 cm	No lado derecho, tipo de barra e altura: abatible a 56 - 73 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa vertical a 60 cm - 1,15 m	Separación entre barras: 80 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: salvados con rampas	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da cafetería. O itinerario dende a entrada ata o salón é practicable con rampla.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionalis: non hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non hai
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro:
---	--

	non
--	------------

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, ao borde da estrada	Practicable por longo itinerario ata a entrada do establecemento	<p>Tipo de pavimento: asfalto / grava miúda / homoxéneo/antiescorregadizo /</p> <p>Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai</p> <p>Prazas non delimitadas nin reservadas a PMR</p>
Escaleira do edificio	Comunica a planta baixa dende o hall co comedor da planta superior	Sen itinerario alternativo accesible	<p>Tipo de escaleira: interior 2 tramos con pavimentos diferentes (pedra/madeira)</p> <p>Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non</p> <p>Altura dos chanzos: 17 cm.</p> <p>Fondo da pegada: 24 cm</p> <p>Con tabica: Si</p> <p>Con bocel: Si</p> <p>Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si</p> <p>Borde dos chanzos con franxa de sinalización: non</p> <p>Zócalo de protección lateral: nun lado</p> <p>Pasamáns en: non hai</p> <p>Oco baixo escalaera protexido: Non hai</p>
Terraza	Exterior, sen cubrir		<p>Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Sí</p> <p>Altura barra: non hai</p> <p>Altura da mesa: 75 cm</p> <p>Altura baixo mesa: 73 cm</p> <p>Ancho baixo mesa: 65 cm</p> <p>Fondo baixo mesa: 65 cm</p>
Sinalización	Soamente en aseos		<p>Rótulos do mesmo formato: Si</p> <p>Altura dos rótulos: 1,70 m</p> <p>Textos e iconas de cor contrastada: Non</p> <p>Textos e iconas en braille: Non</p> <p>Textos e iconas en altorrelevo: Non</p> <p>Iconas homologadas: Non</p>