

## VERACRUZ

Rúa Canteiros 11

32500 O Carballiño , Ourense

Teléfono: 988 611 896

Web: [www.facebook.com/pulperiasadorveracruz](http://www.facebook.com/pulperiasadorveracruz)

Correo: [Josemanueldefuente77@gmail.com](mailto:Josemanueldefuente77@gmail.com)



## INFORMACIÓN XERAL

### Atención ao público e outra información de interese

- Pratos na carta para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- Cociña en grella de carbón e leña.
- Servizo de almozos, xantares e ceas.
- Preparación de comidas para levar.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal non coñece a Lingua de Signos Española (LSE) aínda que saben como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- A pesar de dispoñer de sinais de emerxencia, visuais e sonoras, non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación de persoas con discapacidade.

### Acceso e zona de atención ao público

- A Polbeira Asador Veracruz atópase a algo máis de 300 metros da nacional N-541 e a 70 metros de cálea Conde de Vellellano .
- A estación ferroviaria atópase a 750 metros do establecemento, con parada de bus en fronte a esta.
- A parada de taxis máis próxima atópase a 250 metros.
- Zona de aparcadoiro (non hai sinalización de praza adaptada) próxima ao establecemento.
- O local atópase nunha rúa peonil de pendente suave e cuxo pavimento, en bo estado, está conformado por un empedrado de xuntas irregulares pero sen dificultar o itinerario. No perímetro exterior dos soportais da mazá atópase unha acanaladura lineal cuxo afundimento é de 4 cm e que dificulta o acceso frontal pero non lateral ao espazo cuberto previo ao restaurante.
- O acceso realízase a través dun espazo previo onde se atopa un felpudo enrasado co pavimento.
- A porta de acceso, que permite a apertura cara ao exterior e interior, é dobre e está acristalada. Cada unha das súas follas permite un paso libre de 85 cm deixando un espazo anterior e posterior á porta horizontal de diámetro de xiro superior a 150 cm.
- A mobilidade no interior do establecemento é suficiente e sen desniveis aínda que se produce un estreitamento puntual de 60 cm no acceso ao salón comedor e aos aseos.
- O restaurante conta con tres aseos, un deles adaptado.

## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### BAR

### **Localización e itinerario**

- O establecemento conta cunha única altura. A zona practicable esténdese por todo o espazo, fóra dun estreitamento puntual que se produce na comunicación entre o salón comedor e o bar. A pesar disto, o establecemento conta cun percorrido alternativo accesible entre o bar e a cociña.

### **Características**

- Non se producen desniveis entre os espazos.
- A anchura mínima do espazo de circulación é superior a 90 cm, deixando espazos libres de xiro de 150 cm.
- O chan está conformado por un pavimento homoxéneo e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos.
- Altura da barra: non hai servizo a dobre altura, estando a barra a 105 cm de altura e as súas taburetes, móbiles e sen respaldo, a 78 cm.

## **SALÓN COMEDOR**

### **Localización e itinerario**

- O percorrido desde a entrada ata o salón comedor presenta dúas alternativas: a principal, a través dun corredor no que se produce un estreitamento puntual de 67 cm debido a un moble fixo e outra alternativo e accesible, situada alén, entre o bar e a cociña. Se se realiza o itinerario principal, hai que ter en conta de que no corredor hai un televisor que voa sobre 206 cm do chan.

### **Características**

- Non hai desniveis.
- Na entrada principal atópase unha porta, sempre aberta, cuxo espazo libre de paso é de 85 cm.
- A anchura mínima do espazo de circulación é superior a 120 cm, permitindo o xiro da cadeira de rodas sen dificultades en diferentes puntos da súa área.
- O chan está conformado por un pavimento homoxéneo e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos.
- O mobiliario do salón confórmano mesas de tipo redondo, cadrado e rectangular, todas elas móbiles, con patas perimetrais e cadeiras de deseño sen reposabrazos.
- O espazo inferior de aproximación das mesas é de 74x125x62 cm e a altura superior é de 79 cm.

## **ASEO ADAPTADO**

### **Localización e itinerario**

- O percorrido desde a entrada ata o aseo presenta dúas alternativas: a principal, a través dun corredor no que se produce un estreitamento puntual de 67 cm debido a un moble fixo e outra alternativo e accesible, situada alén, entre o bar e a cociña. Se se realiza o itinerario alternativo, deberase atravesar o salón comedor para chegar ao aseo.
- O establecemento conta con tres aseos, un deles (o de señoras) adaptado.

### **Entrada ao aseo**

- A sinalización do aseo atópase na porta de entrada a leste. Trátase de dous pictogramas de deseño e en altorrelevo : un usuario en cadeira de rodas e unha muller. A dimensión do símbolo é de 7x13 cm e sitúase a unha altura de 175 cm.
- A porta é batente ao interior.
- O mecanismo de apertura da porta é un picaporte de fácil manexo. Leste incorpora peche interior (non manipulable con puño pechado ou co cóbado) e un mecanismo de apertura desde o exterior en caso de emerxencia.
- A anchura de paso é de 85 cm.

- Presenta un diámetro de espazo libre de xiro anterior de 120 cm e posterior de 125 cm.
- O control de iluminación realízase mediante sensor de presenza.
- Non hai sistema de alarma.

#### **Lavabo**

- Localización dentro do aseo, en posición frontal á porta.
- A billa acciónase mediante pulsador e situado a 92 cm de altura.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 60x60x20 cm e a altura superior é de 86 cm.
- O espello é fixo e non presenta inclinación sobre o seu eixo horizontal.
- O bordo inferior está a 106 cm de altura respecto o chan.
- Dispón de xaboeira e de dispensador de toallas de papel, a unha altura de 110 cm e 123 cm, respectivamente.

#### **Inodoro**

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 85 cm.
- Conta cun único espazo de transferencia, lado dereito, cun ancho de 92 cm.
- Presenta unha única barra, abatible. Esta sitúase sobre o lado da transferencia, dereito, e a unha altura de 68 cm.
- A altura de uso do asento está a 41 cm respecto ao plano do chan e a do inodoro máis táboa está a 77 cm.
- O mecanismo de descarga é un pulsador situado en posición central sobre a táboa do inodoro e require un esforzo medio (3 cm de diámetro) para pulsalo.

## **ACCESIBILIDADE VISUAL**

### **BAR**

#### **Localización e itinerarios**

- O bar atópase inmediatamente a continuación da porta. A cor escollida para a barra e para o mobiliario está contrastado respecto dos paramentos de modo que non se atopan barreiras visuais.

#### **Características**

- A porta de acceso ao establecemento é de vidro contando cunha única banda horizontal sobre esta. A gama de cores empregada para simular un empedrado na devandita banda contrasta co fondo. A pesar disto e dos tiradores verticais contrastados, a porta non é o suficientemente visible para unha persoa con dificultades visuais.
- O chan está conformado por un pavimento homoxéneo, mate e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos. De modo que non se producen deslumbramentos pero sobre o que non se debuxan marcas táctiles.
- A iluminación é homoxénea e cómoda e vese axudada por unha abundante luz natural.
- A barra non conta con iluminación identificativa pero si se acha o suficientemente contrastada coa contorna. É identificable.
- No acceso a salón comedor e aseos desde o bar, atópase un televisor que voa 206 cm sobre o plano do chan.

## **SALÓN COMEDOR**

#### **Localización e itinerarios**

- O percorrido desde a entrada ata o salón comedor presenta dúas alternativas: a principal, a través dun corredor no que se produce un estreitamento puntual de 67 cm debido a un moble fixo cuxo material e cor contrasta cos paramentos verticais e outra alternativo e accesible,

situada alén, entre o bar e a cociña. Se se realiza o itinerario principal, hai que ter en conta de que no corredor hai un televisor que voa sobre 206 cm do chan. Ningún da dúas conta coa suficiente sinalización dado a súa dificultade de percepción desde a entrada.

#### Características

- No itinerario ata o salón comedor só se atopa unha porta (opaca e de cor branca, igual que as paredes) aberta constantemente.
- O chan está conformado por un pavimento homoxéneo, mate e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos. De modo que non se producen deslumbramentos pero sobre o que non se debuxan marcas táctiles.
- A iluminación é homoxénea e cómoda.
- As mesas contan con cor contrastada.
- Non se detecta presenza de elementos voladizos nin susceptibles de xerar tropezos.

#### Aseos

- Están sinalizados en altorrelevo sobre unha altura de 175 cm.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan.
- Non conta con alarma en caso de emerxencia.

### ACCESIBILIDADE AUDITIVA

#### BAR

##### Localización e itinerarios

- O bar atópase inmediatamente a continuación da porta, nun espazo sen compartimentacións de modo que, non se atopan barreiras auditivas.
- Non hai música e o volume da televisión é medio.

##### Características

- As alarmas son visuais e sonoras.

#### SALÓN COMEDOR

- Conta con carta escrita (pero non con carta en braille).
- Non hai persoal signante aínda que sabe como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.
- Non hai zona con indución magnética.

#### ASEO

- Están sinalizados.
- Nas cabinas, o pasador fixo carece dun sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta carece de espazo inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.

### OUTRAS ESTANCIAS E SERVIZOS

ESTANCIA	LOCALIZACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza	Espazo con soportais previo á porta de acceso	Accesible lonxitudinalmente pero non transversalmente (acanaladura de 4 cm sobre a rúa)	Presenta un ancho de paso entre mobles superior a 120 cm, permitindo o xiro coa cadeira de rodas (diámetro 150 cm). As mesas (6) son redondas e contan con patas perimetrais (3). As súas dimensións de aproximación son de 70x80x70 cm, sendo a súa altura

			superior de 73 cm. O chan, empedrado, é antiescorregadizo e onde as súas xuntas atópanse enrasadas.
--	--	--	--