

VÍA NOVA

Lugar de Río Caldo, s/n – Lobios Caldaria

32870 Lobios (Ourense)

Teléfono: 988448440

Fax: 988448191

Email: reservas@caldaria.es

Web: www.caldaria.es



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante comparte el aparcamiento con el balneario del recinto en el que está situado. Al acceder al establecimiento entramos en la cafetería. A la izquierda de la puerta de entrada se encuentran los aseos comunes y a la derecha el espacio de mesas de la cafetería y el restaurante.

Atención al público y otra información de interés.

- Ofrecen menú para celíacos previo aviso.
- Ofrecen menú para diabéticos y vegetarianos.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Para acceder al restaurante desde la carretera general hay que atravesar un arco de entrada al recinto. Para llegar a él hay que superar el bordo de la acera, que varía entre **5 y 9 cm** de altura, o bien desde una pendiente de tierra a la par de la carretera, y previa a la acera, de una pendiente del **6,9%**.
- La acera, previa al arco tiene un ancho libre de **1,90 m**, el propio arco tiene un ancho libre de paso de **1,50 m** y posterior al arco a acera llega a un ancho mínimo de **1,70 m**. Esta acera tiene una pendiente practicable que varía entre **lo 3,5%** y el **15,8%** y una longitud aproximada de **6 m**.
- Posterior a la acera comienza una pasarela exterior, como cuesta de subida al restaurante que consta de cuatro tramos. Su pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado. El primero de los tramos tiene un ancho útil mínimo de **2 m**, una longitud aproximada de **32 m** y una pendiente longitudinal del **10,5%**. La primera mitad de este tramo dispone de pasamanos a ambos lados, la una altura de **1,03 m**, la segunda mitad sólo tiene útil el pasamanos a uno de los lados.
- Después del primero tramo hay uno relanzo de algo más de **2 m** de largo y **4 m** ancho
- Posterior al relanzo hay cuatro escalones contiguos que dan paso a la terraza previa a la puerta de la entrada principal. Los escalones son de **15,5 cm** de altura, excepto lo último que es de **13 cm**. El fondo de huella es de **30 cm**. Dispone de uno ancho útil de **3,15 m** y

pasamanos a ambos lados, a 97,5 cm de altura, prolongado en un lateral. Para salvar estos escalones, y paralela a estos, después del relanzo, continúa la cuesta, con sus tres últimos tramos.

- El segundo tramo de la cuesta es de aproximadamente **4 m** de largo y **4 m** de ancho, con un pasamanos igual que en el tramo anterior, sólo la un lado, y con una pendiente longitudinal accesible del **6,9%**.
- El tercer tramo de la cuesta tiene un ancho mínimo de **1'5 m**, durante aproximadamente **4 m** de longitud, una pendiente longitudinal accesible de 6,9% y una pendiente transversal del **3,5%**.
- El cuarto y último tramo, sin pasamanos, tiene un ancho mínimo de **1,5 m** y una longitud de **1,20 m**, tiene una pendiente accesible longitudinal del **3,5%** y transversal también del **3,5%**.
- A continuación hay un hueco de paso entre lo pasamanos de las escaleras y la pared del establecimiento de **2,20 m**, que da paso a un relanzo en el que se sitúa la terraza y previo a la puerta principal del restaurante.
- El inicio y final de la cuesta no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- La puerta de acceso al edificio está parcialmente de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de **90 cm** en cada una de ellas. No están señalizadas con franjas de color contrastada.
- ambas puertas disponen de tirador vertical en toda su altura.
- Después de las puertas hay un felpudo hizo al suelo.
- Anterior y posterior a la puerta hay espacio libre de giro superior a **1,50 m** de diámetro
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDADY FÍSICA

Cafetería

Situación e itinerario

- La cafetería se sitúa frente a la entrada del establecimiento y el itinerario es practicable por medio de una cuesta de cuatro tramos, que es la que de la acceso al establecimiento. El suelo es homogéneo y antideslizante.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: >1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la cadera de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de lana barra en el adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura de los bancos de la barra: 78 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

- El salón comedor está situado a la derecha de la entrada del establecimiento, a continuación del espacio de cafetería y el itinerario es practicable por medio de una cuesta de cuatro tramos, que es la que da acceso al establecimiento. El pavimento es

homogéneo y antideslizante.	
- Hay una puerta corrediza, que permanece siempre abierta, dejando un hueco con un ancho libre de paso >1,20 m	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: >1,50 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la cadera de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas y cuadradas, con cuatro patas y sin traviesa	Tipo de aproximación a la mesa con la cadera de ruedas: frontal
Altura da mesa: 74 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 62 cm, 70 cm y 71 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de caderas de ruedas, situada a la izquierda del espacio de la cafetería. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ellas desde lo interior por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

Aseo adaptado	
Puerta general de los aseos: abre cara el interior, con sistema de retorno con un ancho de paso de 77 cm	Tipo de pomo: manubrio
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre cara lo exterior con un ancho de 75 cm	Diámetro libre de giro en el interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	El cerrojo se abre desde lo exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Situación: dentro de la cabina	Tipo de llave: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 27 cm
Altura del bordo inferior del espejo: 1,02 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,10 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,30 m y frontal 1,20 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 81 cm	En el lado derecho, tipo de barra y altura: fija en vertical a 94 cm - 1,38 m
En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 65-81 cm	Separación entre barras: 76 cm

ACCESIBILIDAD Y VISUAL

Cafetería

Situación e itinerarios

– La cafetería se sitúa en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible.	
Características	
Puertas de color contrastado: no hay puertas	Puertas de vidrio con marcas de color contrastada: no hay puertas
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: no

Salón Comedor

Situación e itinerarios	
– El salón comedor se sitúa en la planta baja, a la derecha de la zona de cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.	
– Los huecos de paso del itinerario son >1,20 m .	
Características	
Puertas de color contrastada: no hay puertas	Puertas de vidrio con marcas de color contrastada: no hay puertas
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: sí hay (extintor a 1,50 m)
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDADY AUDITIVA

Información y orientación.

Rótulos de señalización informativos y direccionales: so para los aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: visuales	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: no hay
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: sí	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar se hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Situación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de suelo: asfalto y graba, no homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2, aunque el espacio es sin delimitar. Señalada con el SIA: en vertical
Terraza de la cafetería (solo para servicio de cafetería)	Exterior, cubierta	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la cadera de ruedas: Sí Las mesas sólo permiten el acercamiento lateral a las

			personas usuarias de cadera de ruedas
Señalización	General del establecimiento		Rótulos del mismo formato: Sí (solo en aseos) Altura de los rótulos: 1,70 m – 1,17 m Tamaño de la letra: 4 cm Textos de color contrastado: Sí Textos en: altorrelieve Iconos homologadas: No