

VIENTO DEL NORTE

San Xoan, 8
15339 Espasante-Ortigueira (A Coruña)
Teléfono: 981 408 182
Email: info@vientodelnorte.com
Web: www.vientodelnorte.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante sitúase na planta baixa do hotel do mesmo nome. Dispón dunha cafetería-bar, un comedor e aseos comúns, un deles adaptado, que comparte co hotel. O itinerario entre as distintas estancias é **accesible** sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1 m.
- A entrada principal do establecemento está retranqueada e ten una rampla dende a beirarrúa.
- A rampla é practicable, de 2,3 m de lonxitude, cunha inclinación do 12%. O seu ancho libre de paso é de 1 m.
- A porta de entrada é parcialmente de vidro e abre cara a fóra. Ten un ancho de paso de 95 cm.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa, tras cruzar o recibidor do hotel e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,13 m

Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 74 cm
--------------------------------------	--

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas e rectangulares, de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 82 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 74 cm, 70 cm e 70 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada en planta baixa, no recibidor do hotel. Está sinalizada pero co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseo de señoras.

Aseo adaptado

Porta xeral dos aseos: abre cara a fóra cun ancho de paso de 90 cm	Tipo de pomo: manubrio
---	-------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 90 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,2 m
Tipo de pomo: tirador horizontal	Ferrollo se abre desde el exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 69 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,23 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,02 - 1,3 m

Inodoro

espazo de acceso ao inodoro: dereito 80 cm e frontal 1,4 m	Altura do asento: 43 cm
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: non ten
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 65 - 80 cm	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

o bar está situado na planta baixa, a continuación do recibidor do hotel e o itinerario é

accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación do recibidor do hotel. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direcionais: si hai, só en aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: visuais e auditivas: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
sinalización	só en aseos		Rótulos do mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,7 m Tamaño de letra: 1,5 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non iconas homologadas: Non