

VILLA DE ARES

Rúa Real, 149

15624, Ares, A Coruña

Teléfono: 639365859

Web www.hotelvilladeares.es



INFORMACIÓN GENERAL

El local es accesible, dispone de rampa y plataforma elevadora para salvar el desnivel entre la calle y el interior.

Atención al público y otra información de interés

- No dispone de menús especiales -celiaquía, diabetes, vegano- pero se pueden solicitar.
- No dispone de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.-
- No hay personal signante
- Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia
- No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica.

Acceso y zona de atención al público

- Está próximo a paradas de autobús que comunican con las comarcas cercanas, no está en una calle muy concurrida y salvo en temporada alta no suele haber problema para aparcar.
- La entrada tiene rampa y salvaescaleras-
- La puerta es de madera maciza.
- Itinerario interior desde entrada hasta zona de servicio es plana y sin barreras.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El Bar está situado en el hotel, el itinerario que los comunica no está señalizado, funcionan de manera independiente.

Características

- No hay desniveles entre ambos espacios.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de rueda, bastones o andadores-
- La barra del bar tiene servicio a doble altura, pero un zócalo que sobresale tanto como vuela la barra impide la aproximación frontal en silla de ruedas.
- Hay asientos de barra. Son taburetes de madera móviles, ligeros, sin respaldo y de dos alturas diferentes correspondientes a los dos niveles de la barra.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al salón, no hay que atravesar vestíbulos ni otras estancias como zona de bar.

Características

- El Desnivel con respecto a la calle es el ya mencionado como acceso al establecimiento, se salva con un tramo de escaleras o con una rampa y una plataforma elevadora situadas justo al lado de la escalera..
- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de rueda, bastones o andadores-
- Las mesas son rectangulares, móviles y las hay de dos tipos de madera con travesaño inferior a distinta altura y unas plegables sin travesaño inferior lo que permite una mayor altura de aproximación.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 70(alto) x 80(ancho) x 80(fondo) en las plegables (las demás tienen una altura inferior de 63 y 66 cm y las mismas dimensiones de ancho y fondo libre; la altura superior es de 75cm en todas.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- El aseo adaptado está situado cerca de la puerta de entrada al establecimiento.
- Es una única cabina con acceso directo desde el recinto del restaurante para su uso por personas de cualquier género.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA -sí-.
- Tipo de puerta - batiente hacia exterior-
- Mecanismo de apertura -picaporte-
- La anchura de paso es de 80cm.

Cabina

- Cabinas adaptadas -1-.
- Señalización con el SIA -sí- .
- Tipo de puerta - batiente hacia exterior-
- Mecanismo de apertura -picaporte-
- Mecanismo de cierre -chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo-.
- La anchura de paso es de 80.
- Diámetro giro libre de obstáculos 150.
- Control de iluminación - sensor de presencia-
- Sistema de alarma -no-

Lavabo

- Ubicación -dentro de la cabina, frente a la puerta-.
- Tipo de grifo - pulsador-
- El grifo está situado a 74cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 64(alto) x 43(ancho) x 31(fondo) y la altura superior es de 74cm.
- El espejo es -fijo-.
- El borde inferior está a 91 y el superior a 170
- Dispone de -jabonera, secamanos - y la altura de uso es de 110

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 80cm
- Cuenta con espacio de transferencia -en el lado derecho de más de 110 cm de anchura
- Las barras son -combinación de fija/abatible a izquierda y derecha respectivamente, su altura es de 83cm y están separadas 80cm.

- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 47cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado -sí - y requiere un esfuerzo - medio-.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- La barra está en línea con la pared en la que se sitúa la puerta, desde la puerta hay que girar 90 grados hacia la derecha y continuar recto, hasta empezar a localizar los taburetes que indican su situación, la barra está situada a nuestra derecha y hay mesas a nuestra izquierda.
- De frente a la puerta hay una máquina recreativa a pocos pasos que nos impide continuar de frente.

Características

- Las puertas son con marco opaco pero con grandes superficies acristaladas, el marco es el único elemento de contraste.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- La barra no cuenta con iluminación identificativa.
- No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Desde la puerta de entrada el comedor esta de frente una vez hayamos subido las escaleras o a través del elevador, no hay puertas ni obstáculos entre la entrada y las mesas.

Características

- Las puertas que comunican con otras estancias son opacas y tienen color contrastado.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- Las mesas cuentan con color contrastado pero no iluminación identificativa ya que su disposición es variable.
- No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- No están señalizados ni en altorrelieve ni en braille.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, no.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- No hay desde la puerta posibles barreras auditivas.

Características

- No hay avisos luminosos o cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita.
- No hay personal signante.
- En salones de convenciones, no hay zona con inducción magnética.

ASEO

- Están señalizados, sí.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina..
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS			
ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Parque infantil	En el interior del bar	Frente a la barra más baja	Zona de juegos infantiles acotada