

EL RINCÓN DEL NORAT

C/ Luis Casais, 22

36980 O Grove, Pontevedra

Teléfono: 986 733 399

Web: www.hotelspanoratogrove.com/restaurante/

Correo: hnorat@hotelesnorat.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Acceso desde la calle mediante tramo de escaleras de 9 peldaños. Acceso accesible mediante elevador vertical de 122cm de largo y 88cm de ancho.
- Puerta de vidrio con tirador metálico. Dos bandas facilitan su detección. La apertura es batiente al exterior.
- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- En el itinerario hasta la barra se puede realizar a través de dos recorridos, uno junto a mesas bajas de comedor y el otro junto a mesas altas de tapeo.
- La barra tiene una sola altura a 110cm.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- La barra tiene una sola altura a 110cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Asientos móviles con respaldo en barra de 78 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Existen tres espacios de restauración de similares características, uno de ellos junto a fachada delantera y el otro a fachada trasera.
- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- Mesas redondas, cuadradas y rectangulares de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 75 cm y ancho bajo la mesa de 73cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Situado cerca de la zona de la barra. Itinerario sin desniveles y en buen estado.
- Cabina adaptada exenta dentro de la agrupación de aseos.

Entrada al aseo

- Señalización exterior sin SIA.
- Puerta de vidrio translúcido batiente al interior. Apertura con tirador vertical.
- La anchura de paso es de 83cm.

Cabina

- Dispone de una cabina adaptada.
- Señalización mediante texto, no dispone de SIA.
- Puerta corredera con ancho de paso de 72cm.
- Apertura mediante tirador vertical.
- Mecanismo de cierre de pequeña dimensión no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro giro libre de obstáculos 150cm en el exterior y 130 en el interior. Aprovechando el hueco bajo lavabo se consigue un diámetro de 150cm.
- Control de iluminación mediante sensor de presencia.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro de la cabina, colocado junto a esquina.
- Grifo monomando centrado al lavabo.
- Espejo fijo con borde inferior a 103cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón sobre el lavabo y dispensador de toallitas de papel a 128cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 130cm.
- Cuenta con espacio de transferencia derecho con una anchura de 117cm.
- Barra abatible del lado derecho a una altura de 72cm. Prevista la instalación de barra izquierda.

- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 47cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Existen elementos volados por debajo de 210cm de altura. Se trata de una pantalla de televisión anclada a pared (174cm) y de lámparas colgadas (187cm).

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Existen elementos volados por debajo de 210cm de altura. Se trata de una pantalla de televisión anclada a pared (174cm) y de lámparas colgadas (187cm).

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.

- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante ni zona de inducción magnética.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.