

Hotel Bi - Terra

Regüela de San Cosme Nº2, Rocha

27229 Friol (Lugo).

Teléfono: 982 183 746 / 667 624 860

E-mail: bi.terra.hotel@gmail.es

Web: www.biterra.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O establecemento está situado nun terreo que presenta lixeira costa.
- Dispón de dous edificios. No principal están situadas a recepción, os cuartos, os aseos comúns e unha sala de reunións. No outro está a cafetería, o restaurante e outros aseos comúns.
- No recinto existen diferentes camiños que conducen polas diferentes instalacións. Estes presentan unha lixeira inclinación e teñen tramos con chan irregular e de grandes baldosas de pedra, e outros de terra compacta.
- Hai dúas zonas para estacionar os vehículos. Unha está próxima ao edificio de cafetería e a outra, está fronte á edificación principal, a **5 m.** de distancia da porta principal. Non hai prazas delimitadas no chan e ningunha está reservada para persoas con mobilidade reducida. O itinerario é accesible.

Acceso

- O edificio principal ten dúas entradas, pero só é accesible a porta principal xa que a traseira ten **2** chanzos na entrada de **15 cm** de altura. Esta porta principal ten un oco de paso de **1,42 m** de ancho e é acritalar parcialmente.
- O acceso ao edificio que alberga a cafetería, restaurante e aseos comúns é a través dunha rampla de chan empedrado, de **4 m** de longo, **96 cm** de ancho e unha pendente do **14%**. A porta deixa un oco de paso de **1,21 m** e é acritalar parcialmente.

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antideslizante.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,02 m** e debaixo non hai un espazo libre que permita a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado ('ladeabajo')

- N.º cuartos adaptados: 1. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta de entrada mide **90 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro.
- A cama ten unha altura de **56 cm**. Accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **95 cm** de ancho e polo lado esquerdo, por un espazo de **60 cm**.
- O armario non ten porta senón un sistema de cortina de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura de **43 cm** e o percheiro está a **1,75 m**.
- O interruptor da luz e un enchufe están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara ao exterior e mide **90 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro non ten un espazo lateral libre de achegamento xa que xunto a el está o lavabo, pero pode realizarse unha transferencia oblicua polo lado dereito. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a **60-76 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **70 cm** de alto e **41 cm** de fondo. A billa é tipo pomo e necesita do xiro de boneco para o seu accionamento.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,22 m** e o resto dos accesorios do baño están a **71 cm**.

Ducha

- O chan da ducha é antideslizante e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño. Dispón de biombo abatible.
- Ten un asento fixo e abatible, colocado na parede, situado a **46 cm** de altura. Este ten **45 cm** de ancho e **41 cm** de fondo. Dispón dun espazo de achegamento lateral polo lado esquerdo de **89 cm**.
- A billa é tipo pomo e para accionalo necesita o xiro de pulso. Está situado a unha altura de **1,20 m**, ao lado do asento.

Aseo Común Adaptado (edificio de cafetería)

- O aseo común adaptado está situado no edificio da cafetería e restaurante. O itinerario é accesible.
- É unha cabina común para ambos os dous sexos e está sinalizado co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta ábrese cara a fóra e mide **81 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,44 m** de ancho polo lado dereito, **1,03 m** polo lado esquerdo e pola fronte de **1,06 m**. O asento está situado a unha altura de **42 cm** e o mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no esquerdo, situada a **54-69 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **63,5 cm** de alto e **50 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,20 m** e o resto dos accesorios do aseo están a **1,27 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- O establecemento ten dous edificios, un principal onde están situadas os cuartos e a recepción e outro onde está a cafetería e o restaurante. O itinerario entre estes é un camiño cunha lixeira pendente, cun chan irregular, con grandes baldosas de pedra que deixan ocos ou cellas no chan. Tamén hai camiños de area compacta.
- O acceso ao edificio principal pódese realizar por dúas entradas. A principal non presenta desniveis que poidan dificultar o paso pero a situada na parte traseira da casa, ten 2 chanzos de **15 cm** de altura que non están sinalizados tacto visualmente.

- O acceso ao edificio que alberga a cafetería, restaurante e aseos comúns ten unha rampla de chan empedrado que non está sinalizada tacto visualmente no inicio e fin.

Vestíbulo e recepción

- Na recepción e nos corredores de circulación, o pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- Hai felpudos que non están ancorados en toda a súa superficie.
- Non hai protección de mobiliario en beiril.

Cuarto estándar ('latres')

- O nome do cuarto indícase en letras grandes e presentan unha cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A iluminación é homoxénea.
- As alfombras non están ancoradas ao chan.
- No cuarto de baño o prato de ducha ten un chanzo de **16 cm**.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar ('latres')

- Existe conexión a Internet.
- Non hai TV no cuarto, pero si na sala de reunións con decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados no establecemento.

Aseos Comúns Non Adaptado (Edif. Principal)

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", pero son de cristal translúcido e poden facilitar a comunicación co exterior.

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas. Só se sinaliza o nome dos cuartos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería	Planta baixa	Accesible por rampa	Ancho da porta: 1,21 m Altura de barra: 1,05 m Mesas de 4 patas . Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 64 cm Ancho baixo mesa: 80 cm , Fondo baixo mesa: 90 cm Non dispoñen de carta en braille. No interior permítese a inscrición dun xiro de circunferencia superior a 1,50 m .
Restaurante	Planta baixa	Accesible por rampa	Accédese a el atravesando a cafetería, por unha porta de dobre folla cun oco de paso superior a 80 cm . Mesas de 4 patas . Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 64 cm Ancho baixo mesa: 80 cm , Fondo baixo mesa: 90 cm Non dispoñen de carta en braille. No interior permítese a inscrición dun xiro de circunferencia superior a 1,50 m .
Sala de reunións	Planta baixa	Accesible	Ancho da porta: 90 cm

			<p>Altura de mesa: 78 cm, Altura baixo mesa: 75 cm Ancho baixo mesa: >2 m, Fondo baixo mesa: 1,20 m No interior permíttese a inscrición dun xiro de circunferencia superior a 1,50 m.</p>
<p>Escafeiras (de varios tramos, con un número de escalóns que varía entre 6 y 9)</p>	<p>Planta 0 a Planta 1ª do edificio principal</p>	<p>Sen ascensor alternativo</p>	<p>Tipo de escafeira: interior N.º de chanzos por tramo: de 6 a 9 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Con tabica: Si Con bocel: Non Zócolo de protección lateral: só a un lado Pasamáns: só a un lado Oco baixo a escafeira protexido: Si</p>