

PAZO VILLARIZA

Pastoriza, s/n
15140 Arteixo (A Coruña)
Teléfono: 981 644 064
Email: correo@pazovillariza.es
Web: www.pazovillariza.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celiacos, con previo aviso
- Ofrecen menú para diabéticos, con previo aviso
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previo aviso
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Las PMR no acceden al establecimiento por la entrada principal al vestíbulo, porque no es accesible.
- Se analiza el salón llamado "La Galería" por ser el más accesible del establecimiento.
- El itinerario del aparcamiento al salón comedor es por un tramo de 15 m de longitud con un pavimento empedrado irregular, libre de obstáculos y con un ancho libre de paso mayor a 1,50 m. Este tramo presenta una pendiente de bajada de un 6%.
- La puerta de acceso al comedor tiene un escalón de 6,5 cm de altura. Está retranqueada 1,13 m y tiene un ancho libre de paso de 83 cm.
- Antes de la puerta hay un felpudo anclado al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y se accede directamente por el exterior según se detalla en el acceso.

Características

Desniveles: no	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el paso a usuarios de silla de ruedas
Tipo de mesas: redondas de cuatro patas y con travesaño.	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 76 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de

	aproximación frontal: 73,5 cm, 50 cm, 1 m
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ellas por un itinerario accesible. – Los aseos adaptados están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres, en cabinas independientes. 	
Aseo adaptado en la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras.	
Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 78 cm	Tipo de pomo: manilla
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 77 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: fuera de la cabina	Tipo de grifo: requiere giro de muñeca
Altura libre bajo el lavabo: 67 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 80 cm
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 90 cm y frontal 1 m	Altura del asiento: 39 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 53 y 71 cm de altura
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 53 y 71 cm.	Separación entre barras: 60 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja y se puede acceder por la entrada principal directamente al vestíbulo que conduce a los diferentes salones, o desde la entrada directa anteriormente descrita.
- Antes de la puerta principal, de madera opaca, hay 4 escalones de piedra, de 18 cm de altura y 35 cm de fondo. Los bordes de los escalones no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado, ni disponen de pasamanos.
- Antes y después de la puerta hay colocado un felpudo fijo al suelo.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante

Suelo enmoquetado: no y no dificulta el paso a personas con deficiencia visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: suficiente	Mesas con iluminación dirigida: no
ACCESIBILIDAD AUDITIVA	
Información y orientación	
Rótulos de señalización informativos y direccionales: si (solo en aseos)	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Salón comedor	
Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: no hay
Aseos	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior a 15 m del restaurante	Accesible	Tipo de pavimento: piedra, no homogéneo y antideslizante No hay plazas de estacionamiento reservadas para PMR.